Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 24 de Agosto del 2.023.-

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa Nº ***EAH 504,*** Chassis ***MPATFS85HBH506137,*** el cual se detalla a continuación:

• Foco de Alta y Baja	Mantenimiento correctivo
• Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento correctivo
• Lts. De Aceite 15W40	Mantenimiento preventivo
• Filtro de aceite	Mantenimiento preventivo
• Filtro de Aire	Mantenimiento preventivo
• Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento preventivo
• Lubric. Super ATF	Mantenimiento correctivo
• Manguera de retorno D/H	Mantenimiento correctivo
• Jgo de rep retenes bomba D/H	Mantenimiento correctivo
• Alineacion y balanceo	Mantenimiento correctivo
• Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento correctivo
• Filtro de Combustible	Mantenimiento correctivo
• Sensor presion combustible	Mantenimiento preventivo
• Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Feliciano Vázquez
Jefe del Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria