30571

...n Administrativa
...rtamento de Logistica Administrativa **Nro O.S.1216**

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 30 de Mayo de 2023

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Dpto de Ingresos Judiciales

TIPO DE EQUIPO: IMPRESORA MULTIFUNCION

N° DE ROTULO: 13001-02-0114960

Observacion: Se devuelve el equipo conforme a configuracion de retiro la cual se detalla en la solicitud correspondiente

Conformidad: Se entrega el equipo funcionando correctamente al cual se le han realizado los trabajos detallados en la **ORDEN DE SERVICIO NRO 1216**

Habiendo verificado el equipo arriba descripto se certifica que se ha cumplido con lo detallado en la orden de servicio

Raúl Pereira, Técnico
Mant. de Equipos y Enseres
Dpto. Logística Administrativa

Firma y aclaracion del técnico funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD de funcionamiento

ISABEL FLEITAS
Jefa
División Fiscalización Tributaria Registral

Firma y aclaracion del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio:

Nombre de la empresa: PS LINE S.A. 147/2021 Contrato N°: 147/2021

Cristian González
Servicio Técnico
PS Line S.A.

Firma y aclaracion del responsable del provsedor del servicio que entrega el equipo