Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
010 480/1
ros@automotive.com.py
epcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 14 de agosto del 2019

INFORME TECNICO N° 01/19

Trabajos realizados

En el marco de la LCO N° 07/2019 **"Mantenimiento y Reparación de Vehículos" Contrato N° 63/2019,** los trabajos realizados al TOYOTA COROLLA con Chapa , Rotulado N° son según siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Cambio de aceite de motor por Litro de automovil toyota corolla	6
2	Cambio de fluido de freno de automovil toyota corolla	1
3	Cambio de aceite dirección hidráulica por litro de automovil toyota corolla	5
4	Cambio de aceite de caja por litro de automovil toyota corolla	6
5	Cambio de filtro de combustible de automovil toyota corolla	1
6	Cambio de filtro de aceite de automovil toyota corolla	1
7	Cambio de filtro de aire de automovil toyota corolla	1
8	Cambio muñequin dirección - de automovil toyota corolla	1
9	Cambio rotula inferior - de automovil toyota corolla	1
10	Cambio buje parrilla superior de automovil toyota corolla	1
11	Cambio buje parrilla inferior de automovil toyota corolla	1

Fernando Benegas
C.I 3.543.901

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
10 480/1
os@automotive.com.py
epcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 14 de agosto del 2019

INFORME TECNICO Nº 02/19

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 07/2019 **"Mantenimiento y Reparación de Vehículos" Contrato Nº 63/2019**, los trabajos realizados al ISUZU D-MAX con Chapa , Rotulado N° son según siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Cambio de aceite de motor por Litro de camioneta isuzu D-MAX 4X2	7
2	Cambio de aceite de caja por litro de camioneta isuzu D-MAX 4X2	7
3	Cambio de filtro de combustible de camioneta isuzu D-MAX 4X2	1
4	Cambio de filtro de aceite de camioneta isuzu D-MAX 4X2	1
5	Cambio de filtro de aire de camioneta isuzu D-MAX 4X2	1
6	Cambio muñequin dirección - de camioneta isuzu D-MAX 4X2	1
7	Cambio buje parrilla superior de camioneta isuzu D-MAX 4X2	1
8	Cambio buje parrilla inferior de camioneta isuzu D-MAX 4X2	1

Fernando Benegas
C.I 3.543.901

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9