Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 09 de Mayo de 2.024.-

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa N° ***EAH 504,*** Chassis ***MPATFS85HBH506137,*** **c**orrespondiente a la Orden de Servicio **N° 16 / 2024** de fecha ***09/05/2024,*** que se detalla a continuación:

• Focos de busca huellas	Mantenimiento correctivo
• Foco de Alta y Baja	Mantenimiento correctivo
• Focos de 1 filamento	Mantenimiento correctivo
• Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

Raúl Britez
Jefe Int. Dpto. Servicios Generales
DA - DGAF - DINAVISA

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA