Aduana Paraguay	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revision: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

N°67/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	**N° ORDEN DE SERVICIO: OS/336/2020**
EXP D.A.F. N°: 20000056656G	**NOTA N°: COIA N° 285/2020**
FECHA: 03 JUL. 2020	**MOVIL N°:70 - EAH 417**
MARCA: ISUZU	**DEPENDENCIA: COORDINACIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIÓN ADUANERA**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:
REPARACION DE SUSPENSION TRASERA REPARACION DE INTERIOR DE CABINA
OBSERVACION: SE DEJA CONSTANCIA DE QUE CADA UNO DE LOS TRABAJOS DESCRIPTOS MAS ARRIBA FUERON EFECTIVAMENTE REALIZADOS , QUE EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES
CONFORMIDAD:

Servicio Integral del Automotor de Gladys Joiada Moreno Caballero R.U.C. 1481482-1 Telefax: 021 577 206 / 0981 544 [illegible]

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS – Departamento de Transporte – Dirección Nacional de Aduanas – Dpto. de Transporte – Dirección de Administración y Finanzas

Lic. Juan [illegible] Caballero, Jefe
Departamento de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Andrés Giorello
Taller - DNA

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS – Coord. Operativa de Investigación Aduanera

Adrián A. Zarratti R.
Coordinador COIA
Dirección Nacional de Aduanas

FIRMA Y ACLARACION **TALLER**	FIRMA Y ACLARACION **ENC. DE TRANSPORTE**	FIRMA Y ACLARACION **REC. TRABAJO MEC**	FIRMA Y ACLARACION **RECEPCION FINAL**