GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0006724

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 19-11-2021
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 15/11/2021
Fecha estimada de término del traslado: 19/11/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD097
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD097
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	25.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	25.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	25.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	25.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
		27 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	27.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO
	1	27.2 CAMBIO DE TERMOSTATO
	1	27.3 CARGA DE GAS
	1	27.4 CAMBIO DE VALVULAS EXPANSORA
	1	27.8 JUEGO DE RETENES COMPLETO DE AIRE
	1	27.9 CAÑO DE ALTA DE AIRE ACONDICIONADO
	1	27.10 ACEITE REFRIGERANTE DEL AIRE
	1	27.12 SENSOR DE GAS DEL AA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n).

Vendedor Nº .....
Anexo Nº .....

Firma

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte
Aclaración de Firma

3449365
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº 1012 *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0006725

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 19-11-2021
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 15/11/2021
Fecha estimada de término del traslado: 19/11/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD097
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD097
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
	1	27.13 VENTILADOR DE EVAPORADOR
	1	27.16 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR
	1	27.17 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR
	1	27.18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AA
		30 REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	30.1 CAMBIO DE DISCO Y PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE
	1	30.2 CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
	1	30.3 CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
	1	30.4 CAMBIO COJINETE DE EMPUJE
	1	30.6 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Firma | Aclaración de Firma | 3448306 RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 Hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

235 + 80 - A

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0006726

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 19-11-2021
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 15/11/2021
Fecha estimada de término del traslado: 19/11/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD097
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD097
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
	1	30.7 CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE
	1	30.10 BALANCEO DE CORONA VOLANTE
		31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	31.2 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
	2	31.4 CAMBIO DE CILINDRO DE RUEDA
	2	31.7 RECTIFICACION DE TAMBOR
	1	31.8 CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO
	4	31.10 CAMBIO DE FIBRA DE FRENO
	1	31.12 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO
		32 REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	32.1 CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA
	2	32.3 CAMBIO DE FOCO DE FRENO Y LUZ CHICA DOBLE FILAMENTO
	1	32.4 CAMBIO DE FOCO DE SEÑALERO
	1	32.5 CAMBIO DE FOCO DE MARCHA ATRAS
	1	32.6 CAMBIO DE FOCO DE CHAPA
	4	32.7 CAMBIO DE FUSIBLES
	2	32.14 CAMBIO DE FARO TRASERO

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Firma ..... Aclaración de Firma ..... RUC / Cédula de Identidad 3.448365

"Gracias por su preferencia"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN - Dpto. Transporte

HABILITACIÓN Nº: 1012 - IMPRESIONES 2000 S.R.L. - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

23

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 80-A.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el ***Sr. Felix Agustin Acosta Amarilla,*** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el ***Sr. Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 235.-
Nota de Remisión: 001-002-0006726, 6725,6724.-
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax chapa BHD 097.
Asignado a: Viceministerio de Educación Superior y Ciencias
Km. De Entrada: 338.203.-
Km. Próximo mantenimiento: 343.203.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
25	**Mantenimiento de motor de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
25.1	Cambio de filtro de aire	1
25.2	Cambio de filtro de aceite	1
25.3	Cambio de filtro de combustible	1
25.4	Cambio de aceite motor	1
27	**Reparación de aire acondicionado de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
27.1	Cambio de filtro aire acondicionado	1
27.2	Cambio de termostato	1
27.3	Carga de gas	1
27.4	Cambio de valvulas expansora	1
27.8	Juego de retenes completo de aire	1
27.9	Caño de alta de aire acondicionado	1
27.10	Aceite refrigerante del aire	1
27.12	Sensor de Gas de AA	1
27.13	Ventilador de evaporador	1
27.16	Limpieza y mantenimiento de evaporador	1
27.17	Limpieza y mantenimiento de condensador	1
27.18	Limpieza y mantenimiento del sistema de AA	1
30	**Reparación de embrague de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
30.1	Cambio de disco y plato de presión de embrague	1
30.2	Cambio bomba central de embrague	1

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

AA/ar

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

30.3	Cambio bomba auxiliar de embrague	1
30.4	Cambio cojinete de empuje	1
30.6	Cambio de ruleman piloto	1
30.7	Cambio de fluido de embrague	1
30.10	Balanceo de corona volante	1
31	**Mantenimiento y reparación de frenos Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
31.2	Rectificación de disco de freno	2
31.4	cambio de cilindro de rueda	2
31.7	rectificación de tambor	2
31.8	cambio de pastilla de freno	1
31.10	cambio de fibra de freno	4
31.12	Cambio de bomba central de freno	1
32	**Reparación de parte eléctrica de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
32.1	Cambio de terminales de batería	2
32.3	Cambio de foco de freno y luz chica doble filamento	2
32.4	Cambio de foco de señalero	1
32.5	Cambio de foco de marcha atrás	1
32.6	Cambio de foco de chapa	1
32.7	Cambio de fusibles	4
32.14	Cambio de faro trasero	2

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Felix Agustín Acosta Amarilla
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

Carlos Lopez
Mecánico

Santiago Mancuello
Chofer

Departamento de Transporte
Pettirossi y Capitán Figari
transporte@mec.gov.py
Tel: (595 21) 204.978
Asunción - Paraguay