GILCOPAR
GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reperación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6
NOTA DE PRESUPUESTO
(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0019523

Fecha de Emisión: ASUNCION, 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLES RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA EAH052 - CHASIS ORDEN Nº 19		
	CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 19		
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE HOMICIDIOS		
1	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	510.095	510.095
2	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.	544.100	1.088.200
2	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO	115.881	231.762
4	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS	270.299	1.081.196
2	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS	130.933	261.866
4	1.25 PERNO DE MORDAZA	294.721	1.178.884
1	1.40 MANO DE OBRA	50.000	50.000
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	323.060	323.060
1	6.31 FILTRO DE AIRE	303.789	303.789
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	326.460	326.460
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	42.495	339.960
1	6.60 MANO DE OBRA	50.000	50.000
4	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	42.495	169.980
1	7.29 MANO DE OBRA	50.000	50.000
5	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO	42.495	212.475
1	12.24 MANO DE OBRA	50.000	50.000
	Subtotal		6.227.727
	Total a Pagar (Gs./U$S): GUARANIES: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE		6.227.727

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD 05
TESORERIA

LENNY DANEI
Comisario Principal MCP
Tesorero Actividad 05

ORIGINAL: CLIENTE

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 3.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 18.001 - 21.000 - 05/2023

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH052
CHASIS:	MPATFS85HCT100741
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19523

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 19
		DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE HOMICIDIOS
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH052
CHASIS:	MPATFS85HCT100741
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19523

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....Fiscalizador 1.....

Ángel Domínguez
Policía Nacional

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAH052
CHASIS: MPATFS85HCT100741
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 19523

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 19
		DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE HOMICIDIOS
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Dominguez
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH052
CHASIS:	MPATFS85HCT100741
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19523

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

ACLARACION:.....