ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00798

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Medicas. UNA	TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Ortiz SL.	
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion	
SERVICIO SOLICITUD POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: Sakura
MODELO: AMS-B09E	SERIE Nº: 07099930

FECHA DEL SERVICIO: 08, 05, 2020

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote #1 Item 1 Limpieza exterior del equipo y Sala de maquinas Item 6 Limpieza de camara de esterilizacion. Item 2, 3, 4, 5 Limpieza de linea hydraulica. Limpieza de linea de vapor y Limpieza de linea de vacio. Limpieza de caldera. Item 9, 10, 11, 12 Limpieza, ajuste y Calibracion de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza ajuste y Calibracion de valvula motorizada de deposo de vapor, Limpieza ajuste y Calibracion de valvula motorizada de Secado. Item 13. Mano de obra calificada. Limpieza y verificacion de valvula de seguridad.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 08-mayo-2020

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración: MS. César Yegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ORIGINAL: ARCH. INDUSTRIAL; DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO; TRIPLICADO: No valido como Crédito Fiscal

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00799

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez y Cnel Cazal. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: AUTOCLAVE A VAPOR	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS-B09E	SERIE Nº: 07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08, 05, 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote#2 Item 1, limpieza exterior del equipo y sala de maquinas Item 6, limpieza de camara de esterilizacion Item 2,3,4,5 limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea de vapor, limpieza de linea de vacio, limpieza de caldera. Item 9,10,11,12 limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua. limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor, limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de desecado, limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Item 13, mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos
Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017
Fecha: 08-Mayo-2020

Responsable del Servicio/Departamento
Firma:
Aclaración: MS. César Yegros
Jefe
Fecha: Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00800

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Medicas. UNA.		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACION		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave A VAPOR	MARCA:	SERCOM
MODELO:	IHM	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08 / 05 / 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote #3 Item 1, Limpieza exteriores del equipo y sala de maquinas Item 6 Limpieza de camara de esterilizacion, Item 2, 3, 4, 5 Limpieza de linea hidraulica limpieza de linea de vacio, Limpieza de linea de vapor, Limpieza de linea de Secado. Item 9, 10, 11, 12 Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de vapor limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada deposito de vapor limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizado de secado. Limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Item 13 mano de obra calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:	MS. Cesar Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	08-mayo-2020.	Fecha:	

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-