Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

VERSIÓN: 02 – CÓDIGO: GAI.9.2.9.01-05

Informe Técnico de Recepción de Servicios
N° 110
Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa N°: EAJ 556
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio N°: 171/2019
Retiro/traslado de la unidad en fecha: 28/08/2019
Recepción de la unidad en fecha: 30/08/2019

Servicio de Mantenimiento:

- Cambio de aceite motor.
- Cambio de filtro de aceite.
- Cambio de filtro de combustible.
- Cambio de filtro de aire.
- Reparación de inyección electrónica diésel
- Cambio de sensor de cigüeñal
- Cambio de polea cigüeñal
- Cambio de picos inyectores diésel

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s y/o Reparación/es antes descriptos, han sido realizados en tiempo y forma

Observaciones

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte - MDS

Nelson González Báez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Jefe/a del Dpto. de Transportes

Encargado/a Mecánico/Técnico/a Automotriz