CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

7112

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 31 de Agosto de 2020

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Super Intendencia General de Justicia.

TIPO: FOTOCOPIADORA

MARCA: LEXMARK

MODELO: MX710DE

N° DE SERIE: 74634C6600TX7

N° DE ROTULO: 13001-03-0133922

NOMBRE DEL USUARIO: Daniel Vega

INTERNO/TELEFONO: 2984 PISO: 10 TORRE: NORTE

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta/Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los trabajos:

(2.6) ADF MANT.KIT.PROVISION DE REPUESTO (2.13)MANO DE OBRA.REPARACION POR EQUIPO

Habierndo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de Servicio

Luis Paredes
Técnico Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD por los trabajos realizados.

COORDINACION GENERAL
ADOLFO Olga Mabel de González

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si [X] No [ ] Reparado por garantia: [ ] marcar con x

Se reciben los respuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: Si [X] No [ ] No aplica [ ]

Nombre de la empresa: PS LINE S.A. 106/2018 Contrato N°: 106/2018

Martín Albospino
Servicio Técnico
PS LINE S.A.

Hs: 08:30 a 09:30

Firma y aclaracion del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo