JACK FACK S.R.L.

# INFORME TECNICO
## Nº 02422

| | |
|---|---|
| CLIENTE: HOSPITAL DE CLINICAS | EQUIPO: TOMOGRAFO |
| CIUDAD: SAN LORENZO | MARCA: CANON |
| UBICACIÓN: SAN LORENZO | MODELO: TSX-303B |
| SERVICIO: TOMOGRAFIA | SERIE: 5GA197200 48 |
| Motivo de la atención: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA PARA TOMOGRAFO CANON - LOTE 3 ITEM 1 - Item 2 | |

NOMBRE DEL TECNICO: Ing. Walter Vazquez

| FECHA | HORARIO | | TOTAL DE HORA/TRAB. | FECHA | HORARIO | | TOTAL DE HORA/VIAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIO | TERMINO | | | SALIDA | LLEGADA | |
| 04/08/23 | 08:00 | 13:00 | | | | | |
| | | | | | | | |

**SERVICIO REALIZADO**

* Mantenimiento correctivo con provision de repuesto consiste en: PX74-14760 RTM RECON SERVER; para tomógrafo Marca CANON
- Desmontaje de tarjeta de Reconstrucción
- Desmontaje de RECON SERVER
- Verificación de conexiones.
- Conexión con RDD
- Configuración RECON SERVER
- Prueba con paciente.

| PIEZAS REQUERIDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|
| * PX 74-14760 | |

SITUACIÓN DEL EQUIPO | OPERATIVO [X] | NO OPERATIVO [ ]

TECNICO RESPONSABLE FIRMA Y SELLO | SERVICIO FIRMA Y SELLO | MS. Cesar Yegros ELECTROMEDICINA Jefe Dpto. de Electromedicina FIRMA Y SELLO

Ing. Walter Vázquez
Servicio Técnico
JACK FACK S.R.L.



Gómez de Castro 238 c/ Guido Spano
Tels.: (595 21) 600 865 - 6 12 3 13
Fax: (595 21) 6 12 3 14
Asunción - Paraguay