GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: VOLKSWAGEN AMAROK
MOVIL: -
FECHA: 18/10/19
CHAPA: BHE131
CHASIS: WV1ZZZ2HZB8060131
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 7292

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
1	UNIDAD	1.7 CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE
1	UNIDAD	1.8 REPARACION DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	1.31 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO
1	UNIDAD	2.1 CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO
1	UNIDAD	2.2 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR
1	UNIDAD	2.8 LIMPIEZA DE EVAPORADOR
1	UNIDAD	2.9 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.
1	UNIDAD	2.10 PRESOSTATO
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
4	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)

GILCOPAR S.R.L.
Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:..... Osvaldo Blasquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com