COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

...

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las diez horas y diez minutos, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **FP CP Cynthia Elizabeth Diarte Díaz**, Control Interno del COMFAER, **SOM AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y el **Sr. Antonio Fernández**, en representación de la empresa **"COMPU NEW"** en el mismo hace vista de la recepción de los bienes el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el **F.P. Juan Ramón Riquelme,** se procede a la recepción de Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de equipos, conforme al Contrato *N° 03/2020* de la F.A.P. y la **Orden de Compra y/o Servicio** *N° 41 y 42/414* y el Informe técnico N° 2341, 2342, 2343, 2344 y 2345, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado Rotulado N° 2328, ubicado en el CF N°. 4
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado Rotulado N° 1802, ubicado en el Dpto de Educación Física
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado Rotulado N° 1804, ubicado en el Dpto de Personal A-1
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado Rotulado N° 1806, ubicado en el A-2
1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado Rotulado N° 1807, ubicado en el A-3

En prueba de conformidad con la recepción los servicios de mantenimiento y reparaciones, siendo las doce horas y treinta minutos, se labra el presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Cynthia E. Diarte Díaz
Control Interno COMFAER

Milciades Recalde
SOM AVC - Jefe Div. Sum.y Alm.

Sr. Antonio Fernández
Representante "COMPU NEW"