CONSORCIO Ser-Mech

Mecánica - Electricidad - Chapería y Pintura
Repuestos y Accesorios - Herrería

Estados Unidos e/ Von Polesky y Ecuador
Tel: (021) 941 050 - Cel: (0983) 314 557
Villa Elisa - Paraguay
consorcio sermech@gmail.com

Timbrado Nº 17679801
Inicio Vigencia 05 / 12 / 2024
Fin Vigencia 31 / 12 / 2025
RUC: 80150387-6
NOTA DE REMISIÓN
001-001- 0000057

Fecha de Emisión: 12 de Agosto de 20 25

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: **Ministerio de Educacion y Ciencias**

Domicilio: **Pettirosi esquina Capitan Figari N° 227** RUC o C.I.: **80005190-4**

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: **Mantenimiento y/o Reparacion de Vehiculos** Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta N°: N° de Timbrado:

Fecha de Expedición:

Fecha de Inicio de Traslado: Fecha estimada de término de Traslado:

Dirección del Punto de Partida: **EEUU c/ Von Poleski**

Ciudad: Departamento:

Dirección del Punto de Llegada: **Pettirosi esquina Capitan Figari N° 227**

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: **Isuzu D-max**

Número de Registro Único del Automotor (RUA): **BGZ 979**

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tractor/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: **Consorcio SERMECH** RUC o C.I. N°.: **80150387-6**

Domicilio: **EEUU c/ Von Poleski**

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1	Unidad	392 Servicio de cambio de filtros aire ISUZU D-MAX 3.0 TDI
1	Unidad	393 Servicio de cambio de filtros aceite ISUZU D-MAX 3.0 TDI
1	Unidad	394 Servicio de cambio de filtros combustible ISUZU D-MAX 3.0 TDI
8	Litros	395 Cambio de aceite ISUZU D-MAX 3.0 TDI
2	Hora	591 Mano de Obra ISUZU D-MAX 3.0 TDI

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * Dpto. Transporte *
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA:

Firma: Aclaración: Benjamin Beaudo RUC/C.I. N°: 1730673

Gráfica Arias - de Fernando M. Pettinati Arias - Rca. Dominicana 1081 c/ Concordia - Tel. 0981 866 677 - RUC: 2491869-5 - Habilitación N° 2.454
3 Block 50x4 del 001 al 150 - 12/2024

ORIGINAL: Destinatario / 1ª COPIA: Remitente / 2ª COPIA: Administración Tributaria / 3ª COPIA: Transportista

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ACTA DE RECEPCION N° 124-A.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los **doce** días del mes de **agosto** del año dos mil **veinticinco**, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Benjamín Barreto**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Richar Bernal,*** en representación de la firma ***Consorcio Sermech.***, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de reparación y/o mantenimiento de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2025 ***"Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehículos Plurianual 2025/2026/2027"*** contrato N° 11/2025.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 204- **Nota de Remisión: 001-001-0000057**
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax BGZ 979. **Asignado a:** *Departamento de Apoyo Administrativo.*
Km. De Entrada: 305.908.- **Km. Próximo mantenimiento:** 310.908.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
	MANTENIMIENTO MOTOR	
392	Servicio de cambio de filtros aire ISUZU D-MAX 3.0 TDI	1
393	Servicio de cambio de filtros aceite ISUZU D-MAX 3.0 TDI	1
394	Servicio de cambio de filtros combustible ISUZU D-MAX 3.0 TDI	1
395	Cambio de aceite ISUZU D-MAX 3.0 TDI	8
591	Mano de obra ISUZU D-MAX 3.0 TDI	2

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * DIRECCION GRAL. DE ADM. Y FINANZAS * Dirección Administrativa * Dpto. Transporte *

Benjamín Barreto
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

Richar Bernal
Jefe de Taller
Consorcio Sermech

SERMECH CONSORCIO RUC: 80150387-6

Carlos López
Mecánico

Gill Franco
Chofer

Elaborado por: Luis González Diez Pérez **Revisado por:** Cristhian Juliadoza