GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

42

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	C-191
FECHA:	
CHAPA:	EAG102
CHASIS:	MPATFR85HBT100502
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18264

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 67
		COMISARIA 19 CENTRAL
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1.7 CA?OS DE FRENOS DE MANO
1	UNIDAD	1.8 BOMBA CENTRAL DE FRENO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
1	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
12	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.34 SENSOR DE POSICION DE LEVA 4JJ1
1	UNIDAD	5.35 SENSOR MAP
1	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Activ. 33 04

Angel Dominguez
Fiscalizador
Policía Nacional

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	C-191
FECHA:	
CHAPA:	EAG102
CHASIS:	MPATFR85HBT100502
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18264

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.8 REPARACI?N DE BOMBA DE DIRECCI?N HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
1	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	C-191
FECHA:	
CHAPA:	EAG102
CHASIS:	MPATFR85HBT100502
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18265

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 67
		COMISARIA 19 CENTRAL
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
1	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	12.15 RET?N DE FRENTE CAJA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
2	UNIDAD	12.20 SINCRONIZADOR
1	UNIDAD	12.21 ENGRANAJE
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Encargado Habilitado Pagador

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

50

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	64
FECHA:	
CHAPA:	AABZ225
CHASIS:	MPATFS85JLT000594
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18020

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 69
		COMISARIA SEXTA ASUNCION
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
2	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
1	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
1	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.5 CENTRO EL?STICO
4	UNIDAD	15.6 HOJA EL?STICO
1	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
2	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTR?NICO

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
Dirección de Finanzas y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

57

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	64
FECHA:	
CHAPA:	AABZ225
CHASIS:	MPATFS85JLT000594
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18020

1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
Dirección General de Finanzas
Tesorería Actividad 04

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: TOYOTA HILUX
MOVIL: C-130
FECHA:
CHAPA: EAJ788
CHASIS: 8AJFS8CD001215369
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 18266

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 71
		COMISARIA 13 VILLA ESLISA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	1.23 MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.37 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Angel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: TOYOTA HILUX
MOVIL: C-130
FECHA:
CHAPA: EAJ788
CHASIS: 8AJFS8CD001215369
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 18266

1	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
8	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
2	UNIDAD	5.35 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR: Angel Dominguez
Fiscalizador
Policía Nacional

ACLARACION:.....

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Secretario Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	C-130
FECHA:	
CHAPA:	EAJ788
CHASIS:	8AJFS8CD001215369
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18267

1	UNIDAD	13.16 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	15.13 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
Angel Domínguez
Fiscalizador
Policia Nacional

ACLARACION:.....

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Sep. 2004

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com