LA MAYORIA
Email: carlos_overa@hotmail.com
Cel.:Tel.: 0981970678
Dir.:Tte 1ero Carlos Rocholl c/Aviadores del Chaco.
Asunción - Paraguay

Luque, 23 de junio de 2021.

Ing:
Sebastián Romero.

Congreso Nacional.
Presente

INFORME TECNICO

Solicitado por: Ing. Sebastián Romero, jefe de mantenimiento del Congreso Nacional quien ejerce de administrador de contrato.

Contrato: "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL ID: 382129". CONTRATO NRO: 29/2020.

DIRECCION DE PATRIMONIO:

En la Dirección de Patrimonio se realizó la asistencia técnica de urgencia el 22/06/2021, encontrándose la fuente de alimentación de las cámaras con un falso contacto eléctrico en la toma. Se resolvió la misma realizando el ajuste pertinente y se restableció la alimentación de las cámaras.
Sin nada más que informar, me despido atentamente.

Ing. Guillermo Andrés Marusyn Vlcek.
Gerente Técnico.
LA MAYORIA.

LA MAYORIA

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
23/06/2021