Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS ***Fecha:*** 09/09/2021

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden:

Vehículo: KMJWA37HABU238037 ***Chapa:*** BJE 487 ***Kilometraje:*** 154.487

Modelo: H1 – TQ ***Marca:*** HYUNDAI ***Color:*** PLATA

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

- Guardapolvo Amortiguador
- Taqueadores
- Brazo Precap
- Junta Balancin
- Amortiguador Tapa Tras. LH
- Amortiguador Tapa Tras. RH
- Brazo Estabilizador Tras. RH
- Brazo Estabilizador Tras. LH
- Media Luna
- Accionador Puerta TQ LH
- Accionador Puerta TQ RH
- Guía Puerta Corrediza LH
- Guía Puerta Corrediza RH
- Rodillo de Puerta
- Mano de obra p/ hora

SENACSA DEPTO. TRANSPORTE Y TALLER

P/D
Sr. Guillermo Bordón
Jefe División Diagnósticos

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

Sr. Alcides Domecq
Fiscalizador del Parque Automotor

HYUNDAI ISUZU

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS ***Fecha:*** 9 set - 2021

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden:

Vehículo: KMJWA37HABU238097 ***Chapa:*** BJE 487 ***Kilometraje:*** 154.487

Modelo: H1 – TQ ***Marca:*** HYUNDAI ***Color:*** PLATA

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

216

•	Bujes de parrilla inferior
•	Amortiguadores delanteros
•	Buje barra estabilizadora
•	Amortiguadores traseros
•	Zapata de frenos traseros
•	Fluido de freno
•	Alineación y Balanceo de ruedas
•	Mano de obra p/ hora
•	Bieleta
•	Rotula Superior

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

SENACSA DEPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

SENACSA

Sr. Aledes Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

HYUNDAI ISUZU

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 10 de septiembre de 2021

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta Tipo Van	HYUNDAI 216	BJE 487

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (PRESUPUESTO ADICIONAL)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
4	Guardapolvo Amortiguador
1	Taqueadores
2	Brazo Precap
1	Junta Balancin
1	Amortiguador Tapa Tras. LH
1	Amortiguador Tapa Tras. RH
1	Brazo Estabilizador Tras. RH
1	Brazo Estabilizador Tras. LH
1	Media Luna
1	Guía Puerta Corrediza LH
1	Guía Puerta Corrediza RH
2	Rodillo de Puerta
6	Mano de obra p/ hora

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Automotor S.A
Administración - Servicio
Carlos Díaz

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

HYUNDAI ISUZU

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 10 de septiembre de 2021

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta Tipo Van	HYUNDAI 216	BJE 487

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Bujes de parrilla inferior
1	Amortiguadores delanteros
1	Buje barra estabilizadora
1	Amortiguadores traseros
1	Zapata de frenos traseros
1	Fluido de freno
1	Alineación y Balanceo de ruedas
16	Mano de obra p/ hora
2	Bieleta
2	Rotula Superior

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Dias

S.E.N.A.C.S.A.
Dionicio Arévalos
Encargado del Opto. de Transporte y Taller
SENACSA

HYUNDAI ISUZU