Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 23 de Febrero de 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 199

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
9	Aceite de caja - Sistema de Caja o Transmisión
2	Aceite reductora - Sistema de Caja o Transmisión
5	Aceite diferencial - Sistema de Caja o Transmisión
3	Mano de Obra - Sistema de Caja o Transmisión

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

S.E.N.A.C.S.A.
Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Lucides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS ***Fecha:*** 21/03/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *313*

Vehículo: MPATFS85JKT001179 ***Chapa:*** HFU 177 ***Kilometraje:*** 150.261

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Aceite de caja - Sistema de Caja o Transmisión
•	Aceite reductora - Sistema de Caja o Transmisión
•	Aceite diferencial - Sistema de Caja o Transmisión
•	Mano de Obra - Sistema de Caja o Transmisión

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

COPIA FIEL DEL ORIGINAL