NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 2988

228

CHASIS: 93XGNK740BC-A74957 **MODELO:** L 200 **CHAPA:** BHO453

KM: 223.610 **COLOR:** GRIS **FECHA:** 14/10/2020

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Cepillado de tapa motor
- Cambio de reten frente motor
- Regulación de válvulas
- Cambio de filtro de aceite
- Cambio de aceite motor
- Cambio de filtro de aire
- Junta tapa motor
- Junta tapa balancín
- Reparación de radiador
- Termostato
- Bujías incandescentes

Víctor Espínola
Jefe de Taller
MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Sr. Donicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 2988

228

CHASIS: 93XGNK740BC-A74957 **MODELO:** L 200 **CHAPA:** BHO453

KM: 223.610 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 14/10/2020

OBS: PRESUPUESTO ADICIONAL

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Refrigerante (Galón)

Víctor Espínola
Jefe de Taller
MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 14 de octubre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L 200	BHO453 228

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Cepillado de tapa motor
1	Cambio de reten frente motor
1	Regulación de válvulas
1	Cambio de filtro de aceite
1	Cambio de aceite motor
1	Cambio de filtro de aire
1	Cambio de junta tapa motor
1	Cambio de junta tapa balancín
1	Reparación de radiador
1	Cambio de termostato
4	Cambio de bujías incandescentes

Sr. Dionicio Arevalos
del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 14 de octubre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	BHO453

Por los siguientes trabajos realizados (PRESUPUESTO ADICIONAL)

Cantidad	Descripción del trabajo
4	Líquido refrigerante

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor