02

2094

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000869

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 15 97/2020 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 16-02-2021 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Scania Número de chapa: ADC 608.
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: Victor Borja C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
C[illegible]: (Indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/150 kgf - Numerados del 524333 al 524432 - El poste No 561359, sustituye al poste Nro. 524363, Foto adjunta Costo ensayos mecánicos - Certificado de Insp. Nro. 060/2021 - Contrato Nro 3169/2020 - Lote 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo

RECIBIDO POR: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DAR5

17 FEBRERO 2021

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

Habilitación N° 1361 - Gráfica CANTERO - Mariscal Caballero Mezz - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 222 323
e-mail: grafica.cantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa 9403 - Itaugua - 3 TAL. 5004 DEL [illegible] - [illegible] JULIO 20

02

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 060/2021

FECHA 11/02/21

REFERENCIA: LPN Nº 1597/20 -CONTRATO Nº 8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION: 10 de Febrero de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA -ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/500	100	529933	530032	12/01/2021	01/02/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	524333	524432	12/01/2021	22/01/2021	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/500 kgf Nº: 561360 fabricados en fecha 01/02/21,sustituye al poste Nº: 530002,roto durante los ensayos mecánicos

El poste tipo 9/150 kgf Nº: 561359 fabricados en fecha 22/01/21,sustituye al poste Nº: 524363,roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/860/21 y SG/DSME/1211/21.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura
Ing.Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura
Ing.Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD
18/02/21

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

03

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000873

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2020 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: END NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 17-02-2021 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Scania Número de chapa: AADC608
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: Victor Borja C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐
Otros: (indique motivos no previstos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 12/300 Kgf - Numerados del 678308 al 678407 - El poste Nro 716386 sustituye al poste Nro 678338 todo durante los ensayos mecanicos - Conf. Ensayo de Insp. Nro 061/2021 - Contrato Nro 8169/2020 - Lote 1.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Deposito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DAR
Hora
Fecha

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

Habilitación N° 141 - Gildo CANTERO - Marcelo Caballero Mora - R.U.C. 1525130-4 - Tel/Fax (0294) 226 328
e-mail: gildocantero@gmail.com - Nro 2 Mcal. Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa 949 - Itaugua - STA. ROSA DEL MBI - 1999 JULIO 29

03

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 061/21

FECHA : 15/02/2021

REFERENCIA: LPN 1597/20; CONTRATO 8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA-TESA
FECHA DE INSPECCION: 08 de Febrero de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA-ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	524433	524532	22/01/2021	29/01/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/300	100	678308	678407	16/01/2021	25/01/2021	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

El poste 9/150 KGF Nº: 561361 (29-01-21) por el Nº 524491 roto durante el ensayo mecánico.
El poste 12/300 KGF Nº: 716386 (25-01-21) por el Nº 678338 roto durante el ensayo mecánico.
Pedido de inspección presentado por el Contratista como Exp. **SG/DSME/893-1102/21**

NOTA IMPORTANTE:

A- EL HORMIGÓN NO DEBERÁ PRESENTAR NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B- PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES EN DEPÓSITOS DE ANDE SERÁ OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISIÓN CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C- LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.

D- LA ACEPTACIÓN DEL (LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARÁ AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISIÓN DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

15/02/21

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Depósito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energia eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, , para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

04

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000868

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2020 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ MISEO GIMENEZ - JEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 17-02-2021 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA — Número de chapa: AADC 608
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: VICTOR PORTA — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/500/400 daN - Numerados del 519933 al 530032 - El poste Nro 561060, sustituye al poste Nro 530002 roto durante los ensayos mecanicos. Certificado de Insp. Nro 001/2021 - Contrato Nro 8169/2020 - Lote 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DAR5 Firma:
Fecha: ..... Hora: .....

Habilitación N° 1001 - Gustavo CANTERO - Marcelo Caballero Mora - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 288 528
e-mail: gustavo.cantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa 9463 - Itaugua - STRL: 8034 DEL 961 - 1005 JULIO 20

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

04

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 060/2021

FECHA 11/02/21

REFERENCIA: LPN Nº 1597/20 -CONTRATO Nº 8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION: 10 de Febrero de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA -ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/500	100	529933	530032	12/01/2021	01/02/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	524333	524432	12/01/2021	22/01/2021	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/500 kgf Nº: 561360 fabricados en fecha 01/02/21,sustituye al poste Nº: 530002,roto durante los ensayos mecánicos

El poste tipo 9/150 kgf Nº: 561359 fabricados en fecha 22/01/21,sustituye al poste Nº: 524363,roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/860/21 y SG/DSME/1211/21.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing.Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing.Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

11/02/21

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

05

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000875

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 15/97/2020 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 24-02-2021 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa: 10H12 901 / AND C 608
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: SIXTO ORTIZ / VICTOR BOLIJA — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/200 kgf. Numerados del 527933 al 528032.- El poste Nro 561679 sustituye al poste Nro 527963, roto durante los ensayos mecánicos.- Certificado de Insp. Nro 082/2021.- Contrato Nro 8169/2020.- LOTE 1.-

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José R. Vera Muza
Recibido por ANDE DSA/DAR5 Firma:
Fecha: Hora:

24 FEBRERO 2021

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

05

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 082/2021

FECHA : 22/02/21

REFERENCIA: LPN Nº 1597/20 - CONTRATO Nº 8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA-TESA
FECHA DE INSPECCION: 17 de Febrero de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA- ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	12/300	100	678.408	678.507	25/01/2021	04/02/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	527.933	528.032	29/01/2021	04/02/2021	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

El poste tipo 12/300 kgf No.716606 fabricado en fecha 04/02/21,sustituye al poste No.678461 roto durante los ensayos mecánicos .
El poste tipo 9/200 kgf No.561679 fabricado en fecha 04/02/21,sustituye al poste No.527963 roto durante los ensayos mecánicos .
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expedientes SG/DSME/1364/21 .

FAX DD/SMD/012/2021 .

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura
23/02/21

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servici para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

06

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000874

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2020
RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ, NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 29 - 02 - 2024
Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Scania
Número de chapa: AAJC 608
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: Victor Borja
C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/150 kgf. Numerados del 524433 al 524532.
	El poste Nro 561361 sustituye al poste Nro 524491, roto durante
	los ensayos mecanicos. —
	Certificado de Insp. Nro 061/2021. —
	Contrato Nro 8169/2020. — Lote 1. —

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo

Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DARS

Fecha:

Habilitación N° 1361 - Gustavo CANTERO - Marcelo Caballero Mora - R.U.C. 1328136-4 - Tel/Fax: (0294) 228 328
e-mail: gustavocantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa 2483 - Itaugua - 3 TAL. 0024 DEL 2021 - 1000 JULIO/26

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

06

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 061/21

FECHA : 15/02/2021

REFERENCIA: LPN 1597/20; CONTRATO 8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA-TESA
FECHA DE INSPECCION: 08 de Febrero de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA-ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	524433	524532	22/01/2021	29/01/2021	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	12/300	100	678308	678407	16/01/2021	25/01/2021	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/150 KGF Nº: 561361 (29-01-21) por el Nº 524491 roto durante el ensayo mecánico.

El poste 12/300 KGF Nº: 716386 (25-01-21) por el Nº 678338 roto durante el ensayo mecánico.

Pedido de inspección presentado por el Contratista como Exp. **SG/DSME/893-1102/21**

NOTA IMPORTANTE:

A- EL HORMIGÓN NO DEBERÁ PRESENTAR NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B- PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES EN DEPÓSITOS DE ANDE SERÁ OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISIÓN CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA

C- LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.

D- LA ACEPTACIÓN DEL (LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARÁ AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISIÓN DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

15/02/21

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Depósito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, , para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

Numeración Fax. 024/2021.

07

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000877

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE. LPN 1597/2020
RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/MISEO GIMENEZ - ÑEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 24-02-2021
Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA
Número de chapa. AADC 608 / BNR 901
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: VICTOR BORJA / SIXTO ORTIZ
C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 12/300 Kgf. Numerados del 678408 al 678507. –
1	El poste Nro 717006 sustituye al poste Nro 678461, roto durante los ensayos mecánicos.
	Certificado de Insp. Nro 082/2021.
	Contrato Nro 8169/2020 – Lote 1.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muzi
ANDE DOANDARS
Fecha:

26 FEBRERO 2021

Habilitación N° 1301 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 229 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa 8403 - Itauguá - 3 TAL. 5004 DEL [001 - 1000] JULIO/20

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

08

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

N° 001-001- 0000878

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2020 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL y PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 2 - 03 - 2021 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa. ADC 608 / BHA 901
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Victor Borja / Sixto ORTIZ — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 12/500 kgf Numerados del 678508 al 678607.-
	El poste N:o 717248 sustituye al poste Nro 678512, roto
	durante los ensayos mecanicos —
	Certificado de Insp. Nro 089/2021. —
	Contrato Nro 8169/2020. - Lote 1 —

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DARS Firma:
Fecha: Hora:

04 03 2021

José Vera Muza
Sector Recepción
ANDE - DSA/DARS

VEASE: 04. MOZ 20 - 2021

Habilitación N° 1391 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa 9403 - Itaugua - 3 TAL. 50X4 DEL [351 - 1000] JULIO/20

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

Escaneado con CamScanner

08

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 089/2021

FECHA : 26/02/21

REFERENCIA:LPN Nº1597/20-CONTRATO Nº8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 26 de Febrero de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	524533	524632	05/02/2021	11/02/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	678508	678607	05/02/2021	12/02/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/150 kgf Nº. 561788 (11/02/21) x 524592 roto durante los ensayos mecánicos

El poste tipo 12/300 kgf Nº. 717248 (12/02/21) x 678512 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/1640 - 1769/21.

FAX DD/SMD/012/2021. (X)

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

02/03/21

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

* léase fax 024/2021, que sustituye al 012/2021.

09

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 14224979
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 27/07/2020
Fecha Fin Vigencia 31/07/2021

Nº 001-001- 0000879

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1597/2020
RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 4-03-2021
Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA
Número de chapa: AADC 608 / BHR 901
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: VICTOR BORJA / SILVIO OZUNA
C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

- Venta: [X]
- Exportación: [ ]
- Compra: [ ]
- Otros: (indico motivos no previstos)
- Importación: [ ]
- Consignación: [ ]
- Devolución: [ ]
- Traslado locales empresa: [ ]
- Transformación: [ ]
- Reparación: [ ]
- Comprobante de Venta
- Emisor móvil: [ ]
- Exhibición: [ ]
- Ferias: [ ]

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/150 KgF - Numerados del 524533 al 524632. -
1	El poste Nro 561788, sustituye al poste Nro 524592, todo durante los ensayos mecánicos.
	Certificado de Insp. Nro 089/2021.
	Contrato Nro 8169/2020 - Lote 1.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza
ANDE DSA/DARE
Fecha: ..... Hora: .....

04 mar 2021 14:22 2021

Habilitación Nº 1391 - Gustavo CANTERO - Marguita Caballero Muza - R.U.C. 1626148-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail gustavocantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. López Casa 8453 - Itauguá - 3 TAL. 9304 DEL 1991 - 1000 JULIO /20

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

09

ANDE
DD / SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 089/2021

FECHA : 26/02/21

REFERENCIA:LPN Nº1597/20-CONTRATO Nº8169/20	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 26 de Febrero de 2021	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	524533	524632	05/02/2021	11/02/2021	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	12/300	100	678508	678607	05/02/2021	12/02/2021	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/150 kgf Nº. 561788 (11/02/21) x 524592 roto durante los ensayos mecánicos

El poste tipo 12/300 kgf Nº. 717248 (12/02/21) x 678512 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/1640 - 1769/21.

FAX DD/SMD/012/2021.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Francisco Coronel
Secc. Control de Calidad / SMD2
Jefatura

Ing. Francisco Coronel
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Jefatura

02/03/21

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.