Aduana Paraguay	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOSVEHICULOS

Nº83/2019

EMPRESA ADJUDICADA: SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	**N° ORDEN DE SERVICIO: 552**
EXP. D.A.F. N°: 19000121355-D	**NOTA N°: COIA 192/19**
FECHA: 07 OCT. 2019	**MOVIL Nº: 85 CHAPA Nº BXG 511**
MARCA: ISUZU	**DEPENDENCIA: COORDINACION OPERATIVA DE INVESTIGACION ADUANERA**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL, REPARACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y A.A

OBSERVACION:

Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.

CONFORMIDAD :

Lic. Juan M. Caballero. Jefe
Departamento de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Servicio Integral del Automotor
Lic. Gisela Adorno Caballero
Tel.: 021 557 836 / 0981 544 254

EDUARDO OTAZU
Mecánico
Departamento de Transporte - DNA

FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC	FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL