De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/Lima – Tel: 0994 730040
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py / M. R. Alonso, Paraguay.

INFORME DE ASISTENCIA TECNICO N° 0793

DATOS DELCLIENTE:

Nombre: Facultad de Ciencias Médicas
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

Fecha: 11/09/2024

DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Reparación y Mantenimiento de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Reparación y Mantenimiento de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales según se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
9	Reparación de desagüe cloacal - Mantenimiento preventivo de filtros de entrada principal	Unidad	EVENTO	30
11	Reparación de desagüe cloacal - Mantenimiento preventivo de tapa doble fondo	Unidad	EVENTO	10
68	Reparación de desagüe cloacal - Junta de correr 110 mm con reten	Unidad	EVENTO	1
96	Reparación de desagüe cloacal - Estudio físico químico de efluente	Unidad	EVENTO	4
97	Mano de obra ítem anterior	Unidad	EVENTO	4

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 439.633. Acorde a la orden de compra N°0097768.-

.....
JR INGENIERIA

Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

.....
P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas