INFORME DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 2	Marca	HYUNDAI	Nº	9000	
Tipo 0300	Modelo	H1	Clase 0	Orden	1
Matrícula actual BGS573	Nº Bastidor	KMJWA37JABU341498	Fecha de Inspección		16/06/2022
Año Fabricación: 2.011	Color	Plata			

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN		Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	10
1.02	PLACAS DE MATRICULA	10
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	10
1.04	LIMPIAPARABRISAS	10
1.05	LAVAPARABRISAS	10
1.06	GUARDABARROS	10
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	10
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	10
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	10
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	10
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	10
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	10
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	10
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	10
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	10
	VENTILACIÓN INTERNA	10
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	10
3.06	CAJA DE ITINERARIO	10
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	10
3.08	PASARRUEDAS	10
3.09	BAÑOS	10
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	10
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	10
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	10
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	10
3.14	EXTINTORES	10
3.15	PARASOL	10
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	10
3.17	ESPEJOS INTERIORES	10
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	10
3.19	LITERA	10
3.20	HERRAMIENTAS	10
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	10
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	10
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	10
4.03	LUCES DE GIRO	10
4.04	LUCES DE FRENO	10
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	10
4.06	LUCES DE POSICIÓN	10
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	10
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	10
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	10
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	10
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	10
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	10
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	10
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	10
6.03	BIELAS Y BARRAS	10
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	10
6.05	SERVO DIRECCIÓN	10
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	10
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	10
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	10
7.03	ELÁSTICOS	10
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	10
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	10
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	10
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	10
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	10
7.09	RUEDAS AUXILIAR	10
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	10
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	10
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	10
8.04	NIVEL DE RUIDOS	10
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	10
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	10
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	10
9.02	VELOCIMETRO	10
9.03	BOCINA	10
9.04	DETECTOR DE RADARES	10

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4918	15602106	6504006	5203106	———	16

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.76	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.56/3.32		Fd. (KN) 4.25/3.09	Des. (%) 6.80/6.93	Efic. (%) 61.13
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 3.27		Fd. (KN) 3.23	Des. (%) 1.22	Efic. (%) 26.11
Suspensiones (%) 75/78/68/71		Alineación (m/km) -28/-28			Peso: (Kg) 2538
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 1.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. *1.00* / *1.00*		Intensidad total (Klx) 1.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur CONFORME TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X
NO CONFORME	

ING. MAURO CABALLERO
Director Técnico Adjunto
V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO