Nº 0008782

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 26-02-2021 Solicitante: Tratados

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24000	Split	220	9	20°C	10°C	250 lb	65 lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.
* Carga de gas f 22

Conforme Cliente

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE TRATADOS

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Nº 0008783

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 26-02-2021 Solicitante: Tratados

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	9	20°C	10°C	25 lb	65 lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Provisión y Cambio de capacitor de marcha del compresor
* Carga de gas F 22

Conforme Cliente

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN DE TRATADOS

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Nº 0008544

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 26-02-2021 Solicitante: Recursos Energeticos

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 18000	Split	220	9	20°c	10°c	250 Lb	65 Lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentines, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores, Revisión de pérdidas de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja
* Carga de gas F22
* Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
UGRE

Nº 0008545

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 26-02-2021 Solicitante: Recursos Energéticos

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1/12.000	Split	220	8	20°c	10°c	250 Lb	65 Lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de desagues, lubricación de motores ventiladores. Previsión de pérdida refrigerante, medición de carga de motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relays, termostatos, presostatos de alta y baja.
* Carga de gas R22
* Provisión y cambio de aleta del condensador
* Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador

Conformes Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ENERGÉTICOS