AUTO CENTER

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Señores: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL- SENACSA

Fecha: 18-11-2024

Matricula: **Chapa:** BFV151 **Kilometraje:** 64058

MARCA Y MODELO CHEVROLET MONTANA **Color:** Blanco **Orden:** 204

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado-trabajo contractual

1	BATERIA
1	ZAPATA DE FRENO TRASERO (JUEGO)

AUTOCENTER
RUC: 4828148-4

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Demecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AUTO CENTER.

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULOS

Asuncion,18 de Noviembre 2024

PRESENTE

De mi consideracion:

Con entera satisfaccion comunicamos que, en representacion del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - S.E.N.A.C.S.A.

El vehiculo con las siguientes caracteristicas.

TIPO	MARCA	CHAPA
AUTOMOVIL	CHEVROLET MONTANA	BFV151

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO CONTRACTUAL
1	Bateria
1	mano de obra-sistema electrico
1	zapata de freno trasero (juego)
1	mano de obra- sistema de freno

AUTOCENTER
RUC: 4828148-4

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Auto Center

AUTO CENTER

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Señores: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL- SENACSA

Fecha: 18-11-2024

Matricula: **Chapa:** BFV151 **Kilometraje:** 64058

MARCA Y MODELO CHEVROLET MONTANA **Orden:** 204 **COLOR:** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado - trabajo adicional

1	Caño entrada de radiador

AUTOCENTER
RUC: 4828148-4

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AUTO CENTER.

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULOS

Asuncion,18 de Noviembre 2024

PRESENTE

De mi consideracion:

Con entera satisfaccion comunicamos que, en representacion del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - S.E.N.A.C.S.A.

El vehiculo con las siguientes caracteristicas.

TIPO	MARCA	CHAPA
AUTOMOVIL	CHEVROLET MONTANA 204	BFV151

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO ADICIONAL	
1	Caño entrada de radiador	

AUTOCENTER
RUC: 4828148-4

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL