Ministerio de
DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

VERSIÓN: 02 – CÓDIGO: GAI.9.2.9.01-05

Informe Técnico de Recepción de Servicios
N° 97
Vehículo: MITSUBISHI TRITON
Chapa N°: EAJ 554
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio N°: 160/2019
Retiro/traslado de la unidad en fecha: 09/08/2019
Recepción de la unidad en fecha: 13/08/2019

Servicio de Mantenimiento:

- Cambio de aceite motor.
- Cambio de filtro de aceite.
- Cambio de filtro de aire

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s y/o Reparación/es antes descriptos, han sido realizados en tiempo y forma.

Observaciones

Nelson González Báez
Jef. V°B° Transporte
Dpto. de Transporte
Desarrollo Social

Jefe/a del Dpto de Transporte

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
M.D.S.

Encargado/a Mecánico/Técnico/a Automotriz