Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
CONGRESO NACIONAL
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***HYUNDAI H1 – TQ,*** con chapa N° ***HFZ 308,*** Chassis ***KMJWA37KBKU021423***, correspondiente a la Orden de Trabajo **N° 181 / 2023** de fecha ***23/11/2023***, que se detalla a continuación:

• Mano de obra	Por desgaste por uso normal
• Cambio de juego Pastilla freno delantero	Por desgaste por uso normal
• Cambio de juego Rueda freno trasero	Por desgaste por uso normal
• Carga de Fluido de Freno	Carga de Fluido

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.