GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0005810

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Fecha de inicio de traslado: 21/04/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Dirección del punto de llegada: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Kilometraje estimado de recorrido:

Fecha de emisión: 26-04-2021
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha estimada de término del traslado: 26/04/2021
Departamento:
Departamento:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta Nº
echa de expedición:

Comprobante de venta:
Nº de timbrado:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAG076
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA EAG076
		CONTRATO 29/2020- ID 384518
		25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	25.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	25.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	25.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	25.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
	1	25.5 CAMBIO DE ACEITE CAJA
	1	25.8 CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO
	1	25.9 CAMBIO DE ACEITE CAJA REDUCTORA
	1	25.11 CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL TRASERO
	1	REPUESTOS GENERAL
		26 REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	26.9 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA
	1	26.10 CAMBIO CORREA DE AIRE
	1	26.13 CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR
		27 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma

Lic. Vidal López Irala
Jefe Interino del Departamento de Transporte - MEC
Aclaración de Firma

2.964.819
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0005811

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Fecha de inicio de traslado: 21/04/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Dirección del punto de llegada: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Kilometraje estimado de recorrido:

Fecha de emisión: 26-04-2021
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha estimada de término del traslado: 26/04/2021
Departamento:
Departamento:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta Nº
Fecha de expedición:

Comprobante de venta:
Nº de timbrado:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAG076
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

RUC o C.I.: 80009240-6

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA EAG076
		CONTRATO 29/2020- ID 384518
	1	27.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO
	1	27.2 CAMBIO DE TERMOSTATO
	1	27.3 CARGA DE GAS
	1	27.4 CAMBIO DE VALVULAS EXPANSORA
	1	27.8 JUEGO DE RETENES COMPLETO DE AIRE
	1	27.9 CAÑO DE ALTA DE AIRE ACONDICIONADO
	1	27.10 ACEITE REFRIGERANTE DEL AIRE
	1	27.16 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR
	1	27.17 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR
	1	27.18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AA
		28 REPARACIÓN DE CAJA ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	28.13 CAMBIO RETEN DE CAJA REDUCTORA
	1	28.14 CAMBIO DE RETEN DE BANCADA TRASERA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº

Anexo Nº

Firma

Lic. Vidal López Iraia
Jefe Interino del Departamento
de Transporte - MEC
Aclaración de Firma

2.964819
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - ***IMPRESIONES 2000 S.R.L.*** - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0005812

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Fecha de emisión: 26-04-2021
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 21/04/2021
Fecha estimada de término del traslado: 26/04/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta Nº
Comprobante de venta:
Fecha de expedición:
Nº de timbrado:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAG076
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA EAG076
		CONTRATO 29/2020- ID 384518
		30 REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	30.1 CAMBIO DE DISCO Y PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE
	1	30.2 CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
	1	30.3 CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
	1	30.4 CAMBIO COJINETE DE EMPUJE
	1	30.7 CAMBIO DE FLUIDO DE EMBRAGUE
	1	30.10 BALANCEO DE CORONA VOLANTE
		33 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	4	33.9 CAMBIO DE AMORTIGUADOR

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n).

Vendedor Nº

Anexo Nº

Firma

Lic. Vidal López Irala
Jefe Interino del Departamento
Aclaración de Firma

2964819
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 33.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los VEINTISEIS días del mes de ABRIL del año dos mil veintiuno, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el Sr. Vidal López Irala, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el Sr. *Mario Cibils*, en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 71.-
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax EAG 076.-
Km. De Entrada: 285.354.-
Nota de Remisión: 001-002-0005810; 5811; 5812;
Asignado a: Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Km. Próximo mantenimiento: 290.354

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
25	**Mantenimiento de motor de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
25.1	Cambio de filtro de aire	1
25.2	Cambio de filtro de aceite	1
25.3	Cambio de filtro de combustible	1
25.4	Cambio de aceite motor	1
25.5	Cambio de aceite caja	1
25.8	Cambio de aceite diferencial delantero	1
25.9	Cambio de aceite caja reductora	1
25.11	Cambio aceite diferencial trasero	1
26	**Reparación de motor de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
26.9	Cambio de tensor de correa	1
26.10	Cambio correa de aire	1
26.13	Cambio correa de alternador	1
27	**Reparación de aire acondicionado de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
27.1	Cambio de filtro aire acondicionado	1
27.2	Cambio de termostato	1
27.3	Carga de gas	1
27.4	Cambio de válvulas expansora	1
27.8	Juego de retenes completo de aire	1
27.9	Caño de alta de aire acondicionado	1
27.10	Aceite refrigerante del aire	1

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

VLI/ar

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

27.16	Limpieza y mantenimiento de evaporador	1
27.17	Limpieza y mantenimiento de condensador	1
27.18	Limpieza y mantenimiento del sistema de AA	1
28	**Reparación de caja Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
28.13	Cambio Reten de caja reductora	1
28.14	Cambio de reten de bancada trasera	1
30	**Reparación de embrague de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
30.1	Cambio de disco y plato de presión de embrague	1
30.2	Cambio bomba central de embrague	1
30.3	Cambio bomba auxiliar de embrague	1
30.4	Cambio cojinete de empuje	1
30.7	Cambio de fluido de embrague	1
30.10	Balanceo de corona volante	1
33	**Reparación de suspensión de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
33.9	Cambio de amortiguador	4

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS
Dpto. Transporte

Lic. Vidal López Irala
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Mario Rubén Vera
Chofer.-

VLI/ar

Departamento de Transporte
Pettirossi y Capitán Figari
transporte@mec.gov.py
Tel: (595 21) 204.978
Asunción - Paraguay

MEC Digital @MECpy