GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	20/07/2023
CHAPA:	AADA719
CHASIS:	MPATFS85JLT000571
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18043

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 11
		JEFATURA DE POLICIA CONCEPCION
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
1	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
1	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

Policía Nacional
Operaciones Contra Grupos Criminales
Adquisiciones

Eugenio G. Lamas Delgado
Subcrio. MGAP
Jefe de Adquisiciones
Actividad Operaciones Contra Grupos Criminales

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	20/07/2023
CHAPA:	AADA719
CHASIS:	MPATFS85JLT000571
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18042

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 11
		JEFATURA DE POLICIA CONCEPCION
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO

MARIO DIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Eugenio G. Ojamas Delgado
Sargento. MCAP
Jefe de Adquisiciones
Act. 10 Operaciones Contra Grupos Criminales

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	20/07/2023
CHAPA:	AADA719
CHASIS:	MPATFS85JLT000571
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18042

1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

Eugenio G. Llamas Delgado
Subcno. MGAP
Jefe de Adquisiciones
ACUTO Operaciones Contra Grupos Criminales