Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 5083

Informe de Recepción

Proveedor: Datasystems S.A.E.C.A. **Fecha:** 20/06/25

Orden provision/trabajo: 10

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1916	Unidad de Cilindro - Canon 4225/4235/42	E.A.	Unidad	1,0000	3100000	3100000
2	1917	Mano de obra por cambio de Unidad de C	E.A.	Unidad	1,0000	80000	80000
3	1918	Unidad reveladora- Canon 4225/4235/42	E.A.	Unidad	1,0000	1200000	1200000
4	1919	Mano de Obra por cambio de unidad reve	E.A.	Unidad	1,0000	80000	80000
5	1684	Almohadilla de separacion	E.A.	Unidad	1,0000	115000	115000
6	1685	Mano de obra por cambio de almohadilla	E.A.	Unidad	1,0000	80000	80000
7	145	Rodillo de Recoleccion	E.A.	Unidad	3,0000	115000	345000
8	1476	Mano de obra por cambio de rodillo de re	E.A.	Unidad	1,0000	80000	80000
9	148	Rodillo de transferencia	E.A.	Unidad	1,0000	320000	320000
10	840	Mano de obra por cambio de rodillos de t	E.A.	Unidad	1,0000	80000	80000
11	149	Rodillo de Limpieza	E.A.	Unidad	2,0000	195000	390000
12	1920	Mano de Obra por cambio de rodillo de lim	E.A.	Unidad	1,0000	80000	80000

Total General: 5950000

Observación:

Confeccionado Por: German Caballero

Fecha: 20/06/25

Recibido Por: Jorge Florentín

Fecha: 20/06/25

datasystems

Informe de Servicio

Fecha/Hora: 19/06/2025 14:00

N°: 2849273

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
Dir/Tel: CALLE CIENCIAS VETERINARIAS Nº265/SAN LORENZO / / 505-727
Observ. TEOFILO PINTOS - +595 985 244630

Servicio Solicitado / Descripción del Problema / Descripción del Equipo

REPARACIÓN DE EQUIPO SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO REF.: MA0387/2025R1- INGRESA AL TALLER SIN ACCESORIOS - O.S N°.: 10

Ult Cierre Cont

No hay contadores anteriores

Equipo: FOTOCOPIADORA / Marca:CANON / Modelo:IR 4225
Situación: JL096/24-R0 - Abierto OV: 104304 Periodo: 01/11/2024 -
Observación S/N QHM04350
Nro Serie: QHZ00525
Recibido Maria Arzamendia
Tecnico(s): Alberto Argaña Garcete Area: Fotocopiadoras

☐ Diagnostico ☐ Garantia ☒ Contrato ☐ Factura ☐ Re-Trabajo ☐ Interno

Tarea realizada

UNIDAD DE CILINDRO; UNIDAD REVELADORA; ALMOHADILLA DE SEPAARCIÓN; RODILLO DE RECOLECCIÓN; RODILLO DE TRANSFERENCIA; RODILLO DE LIMPIEZA; MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PARTES

Contadores

Papel	Contador
Negro A4	195033

Repuestos Utilizados

T. Traslado	Inicio del Trabajo	Fin del Trabajo	Hs.
	20/06/2025 11:47	20/06/2025 16:01	04:13

Aclaraciones pertinentes:

SENACSA DPTO. CENTRO DE COPIADO

Sr. Teófilo Pinto
Dpto. de Centro de Copi

Contacto : Nombre y Apellido:

Data Systems S.A.E.C A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la pérdida de archivos o programas instaládos en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (inciso b y e) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Dáta Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá definitivamente su posesión, no estando Data Systerns S.A.E.C.A. obligada a la conservación y/o devolución de la misma

TÉCNICO: Alberto Argaña Garcete

USO INTERNO DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

A Facturar ☐ Si ☐ No
Terminado ☐ Si ☐ No
Reclasifica ☐ Si ☐ No

A Categoria:

Oferta Nro.:

Precios ☐ US ☒ GS

	Exentos	Gravados
Mano de Obra	0.00	400,000.00
Repuestos	0.00	5,550,000.00
I.V.A.		0.00
TOTAL		5,950,000.00