Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 13 de Marzo de 2.024.-

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa Nº ***EAH 504***, Chassis ***MPATFS85HBH506137***, correspondiente a la Orden de Servicio **Nº 13 / 2024** de fecha **13/03/2024**, que se detalla a continuación:

• Lts. De Aceite 15W40	Mantenimiento preventivo
• Filtro de aceite	Mantenimiento preventivo
• Filtro de Aire	Mantenimiento preventivo
• Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento preventivo
• Filtro de Combustible	Mantenimiento preventivo
• Lts de aceite 75w 90	Mantenimiento preventivo
• Foco de Alta y Baja	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

Feliciano Vázquez
Conductor
DA - DGAF - DINAVISA

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0000046