Fecha
21/06/22

Informe Diario del Servicio

1917

N° 0001653

Ubicación del Equipo: Alborado.	Nombre Cliente: Municipalidad Alborada.
Hrs. Km.:	N° Interno del Equipo:
Modelo: compactadora Sakai	N° Serie: 2SU31-11443.

Trabajo Solicitado: Servicio Técnico

Prueba de Diagnóstico: Revision del sistema de compactación

Causa de Falla: Desgaste de los cojinetes del cigueñal del cilindro compactador.

Trabajo Realizado, Reparaciones: Desmontaje del motor hidraulico, desmontaje del cigueñal, sustitución de los cojinetes, cambio de aceite, montaje y prueba de funcionamiento con resultado favorable.

Firma del Técnico

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA ITAPUA

Nombre y Firma del Cliente o Encargado

Fecha
21/06/22

Informe Diario del Servicio

1862.

Ubicación del Equipo: Alborada	Nombre Cliente: Muni. de Alborada
Hrs. Km.:	N° Interno del Equipo:
Modelo: 140K	N° Serie: CAT0140KJJPA01264

N° 0001654

Trabajo Solicitado: Servicio Técnico

Prueba de Diagnóstico: Revisión General

Causa de Falla: Desgaste por horas de uso

Trabajo Realizado, Reparaciones: Mantenimiento General
Cambio de aceite del motor, transmision, hidraulico
diferencial, tandem, giro.
Cambio de todos los filtros.
Reparación del sistema electrico, instalación de
luces. reparación de torramesa, cambio de
elementos de desgaste.
Reparación de cilindros hidraulicos.

Firma del Técnico

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA
HABILITADO

Firma del Cliente
o Encargado