uana Paraguay	**FORMULARIO** **CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS**	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

Nº90/2019

EMPRESA ADJUDICADA: DIOVER S.A	**N° ORDEN DE SERVICIO: 581**
EXP. D.A.F. N°: 19000129767-S	**NOTA N°: ---**
FECHA: 25 OCT. 2019	**MOVIL Nº: 72 CHAPA Nº EAH 413**
MARCA: ISUZU	**DEPENDENCIA: ADMINISTRACION DE MARISCAL ESTIGARRIBIA**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FRENOS, REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA REPARACION DE DIRECCION Y REPARACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y A.A

OBSERVACION:

Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.

CONFORMIDAD :

Lic. Juan V. Caballero, Jefe
Departamento de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

ALBERTO CHIUZANO
Mecánico
Departamento de Transporte - DNA

FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC	FIRMA Y ACLARACION
			DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS Sub Adm Pozo Hondo Héctor Luis Vera Gracia Jefe de Resguardo