GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAH149
CHASIS: MPATFS85HCT104558
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 17252

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 07
		AGRUPACION DE PROTECCION ECOL. Y RURAL - DIR. DE APOYO TACTICO
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1.7 CA?OS DE FRENOS DE MANO
1	UNIDAD	1.8 BOMBA CENTRAL DE FRENO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
1	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
12	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.34 SENSOR DE POSICION DE LEVA 4JJ1
1	UNIDAD	5.35 SENSOR MAP
1	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Roberto Portillo Morel
Suboficial Mayor P.S.
Fiscalizador

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO:	ISUZU D-MAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH149
CHASIS:	MPATFS85HCT104558
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17252

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Roberto Portillo Morel
Suboficial Mayor P.S.
Fiscalizador