INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	UNIDAD TACTICA POLICIAL UTP
FECHA:	ORDEN DE SERVICIO Nº: 09

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.4	Cilindros de frenos tras.	1
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.12	Seguros de zapata	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
3.14	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
4.11	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de dirección	1
5.39	MANO DE OBRA	1
9.1	Radiador de agua	1
9.28	Correa A/A	1
6.60	MANO DE OBRA	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
7.29	MANO DE OBRA	1
13.1	Plato de presión	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.17	Bomba central de embrague	1
13.18	Mano de Obra	1
14.21	cruceta	3
14.23	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.12	Buje elástico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85JFT003474
CHAPA Nº:	EAJ 581
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Eugenio C. Llamas Delgado
Subjefe MGAP
Jefe de Administración