Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 115

Vehículo: HYUNDAI H1 Chapa: HAO 641
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 115/2021
Fecha de Entrada al taller: 25/06/2021
Fecha de Salida del taller: 25/06/2021
Hora/s o día/s en el taller: 1

Servicio de Mantenimiento:

- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

.....

Nelson González Díaz
Jefe Dpto. de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Jefe/a del Dpto. de Transporte

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Transporte - MDS

Técnico/a Mecánico/a MDS