GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	19
FECHA:	
CHAPA:	EAG310
CHASIS:	MPATFS85HBH527604
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15416

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7
		PEDRO JUAN CABALLERO
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
8	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.23 MAZA RUEDA DELANTERA
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
4	UNIDAD	2.32 PERNO PARRILLA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS SAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	19
FECHA:	
CHAPA:	EAG310
CHASIS:	MPATFS85HBH527604
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15416

8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
8	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
3	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Procurado 2.1.01

ACLARACION:.....

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	19
FECHA:	
CHAPA:	EAG310
CHASIS:	MPATFS85HBH527604
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15417

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7
		PEDRO JUAN CABALLERO
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.7 VOLANTE DE MOTOR
1	UNIDAD	13.8 TORNILLOS DE VOLANTE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
10	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS PAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	19
FECHA:	
CHAPA:	EAG310
CHASIS:	MPATFS85HBH527604
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15417

6	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	14.21 CRUCETA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

ACLARACION:.....

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	19
FECHA:	
CHAPA:	EAG310
CHASIS:	MPATFS85HBH527604
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15418

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7
		PEDRO JUAN CABALLERO
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.1 SENSOR DE MASA DE AIRE
1	UNIDAD	17.2 CONJUNTO ACELERACION
4	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTR?NICO

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS DAVID ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2.101

Miriam Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com