TALLER INTEGRAL S.A.

Mecánica – Chapa y Pintura

Fecha: 5/12/2022

Señores
Facultad de Ciencias Médicas - UNA
Presente

Marca: **HYUNDAI** Modelo: **H-1** Chapa: **BOE 850**

INFORME TECNICO

Item	Cant.	Descripción del bien
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO
6.16	1	PROVISION DE BOMBA DE VACIO ALTERNADOR
6.35	1	PROVISION DE Bulbo Marcha Atras
6.37	1	PROVISION DE Bulbo Presion Aceite
6.38	1	PROVISION DE SENSOR TEMPERATURA AGUA
6.40	1	PROVISION DE BULBO DE LUZ DE FRENO
6.32	1	PROVISION DE INTERRUPTOR DE LUCES
6.45	4	MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA *

Lic. Susan Ramirez
Enc. de Contrataciones
TALLER INTEGRAL S.A.

Sr. Virgilio Candia
Chofer
Filial Santa Rosa del Aguaray / FCM - UNA