GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Comercio al por mayor de otros productos (Import - Export)
Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
contacto@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 13981734
Fecha Inicio Vigencia: 04/03/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2021
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0004912

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 26-12-2020
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
C.I. o RUC: 80006190-4
Fecha de inicio de traslado: 24/12/2020
Fecha estimada de término del traslado: 28/12/2020
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

rca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD121
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD121
		CONTRATO 29/2020 - ID 384518- KM 233028
		31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	31.2 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
	2	31.4 CAMBIO DE CILINDRO DE RUEDA
	2	31.7 RECTIFICACION DE TAMBOR
	1	31.8 CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO
	1	31.9 CAMBIO CABO DE FRENO DE MANO
	2	31.10 CAMBIO DE FIBRA DE FRENO
		33 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	33.6 CAMBIO DE BUJE ELASTICOS
	4	33.7 CAMBIO DE BUJES PARRILLA
	1	33.8 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA
	4	33.9 CAMBIO DE AMORTIGUADOR
	4	33.11 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

P/A
Firma

C.P. Anghi E. Rey
Aclaración de Firma

4.628.876
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 Fax: 557 973
1.000 F.C. x 3 hjs. - Nº [4.751 - 5.750] - 03/2020

Original: (BLANCO) Destinatario de las mercaderías
Primera Copia: (AMARILLO) Remitente de las mercaderías
Segunda Copia: (VERDE) Administración Tributaria

GILCOPAR
GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Comercio al por mayor de otros productos (Import - Export)
Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
contacto@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 13981734
Fecha Inicio Vigencia: 04/03/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2021
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0004913

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 28-12-2020
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 24/12/2020
Fecha estimada de término del traslado: 28/12/2020
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

rca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD121
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD121
		CONTRATO 29/2020 - ID 364516- KM 233028
	2	33.13 CAMBIO DE MUÑEQUIN
	4	33.14 CAMBIO DE ROTULA
	2	33.15 CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES
	2	33.16 CAMBIO DE BRASOS BIELETAS
	1	33.19 REPARACION DE CREMALLERA
		34 ACCESORIOS DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	34.5 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTA VIDRIOS ELECTRICO

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

PA C.D. Anghi E. Rey 4628876

Firma — Aclaración de Firma — RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 Fax: 557 973
1.000 F.C. x 3 hjs. - Nº [4.751 - 5.750] - 03/2020

Original: (BLANCO) Destinatario de las mercaderías
Primera Copia: (AMARILLO) Remitente de las mercaderías
Segunda Copia: (VERDE) Administración Tributaria

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Comercio al por mayor de otros productos (Import - Export)
Comercio al por menor de equipos de audio y video

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
contacto@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 13981734
Fecha Inicio Vigencia: 04/03/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2021
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0004914

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 28-12-2020
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 24/12/2020
Fecha estimada de término del traslado: 28/12/2020
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD121
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD121
		CONTRATO 28/2020 - ID 384516- KM 233025
		25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	25.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	25.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	25.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	25.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
	1	25.5 CAMBIO DE ACEITE CAJA
	1	25.6 CAMBIO DE FLUIDO PARA FRENOS
	1	25.7 CAMBIO DE FLUIDO PARA DIRECCION
	1	25.8 CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO
	1	25.9 CAMBIO DE ACEITE CAJA REDUCTORA
	1	25.10 REFRIGERANTE PARA RADIADOR
	1	25.11 CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL TRASERO
		26 REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	26.9 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA
	1	26.10 CAMBIO CORREA DE AIRE
	1	26.13 CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

P/A

Firma

C.P. Anahi E. Rey

Aclaración de Firma

4628876

RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 Fax: 557 973
1.000 F.C. x 3 hjs. - Nº [4.751 - 5.750] - 03/2020

Original: (BLANCO) Destinatario de las mercaderías
Primera Copia: (AMARILLO) Remitente de las mercaderías
Segunda Copia: (VERDE) Administración Tributaria

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 11.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil veinte, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el Sr. Vidal López Irala, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el Sr. *Mario Cibils,* en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 99.- **Nota de Remisión:** 001-002-0004914; 001-002-0004913; 001-002-0004912
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax BHD 121.- **Asignado a:** Departamento de Transporte
Km. De Entrada: 233.028.- **Km. Próximo mantenimiento:** 238.028.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
25	**Mantenimiento de motor de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
25.1	Cambio de filtro de aire	1
25.2	Cambio de filtro de aceite	1
25.3	Cambio de filtro de combustible	1
25.4	Cambio de aceite motor	1
25.5	Cambio de aceite caja	1
25.6	Cambio de fluido para frenos	1
25.7	Cambio de fluido para dirección	1
25.8	Cambio de aceite diferencial delantero	1
25.9	Cambio de aceite caja reductora	1
25.10	Refrigerante para radiador	1
25.11	Cambio aceite diferencial trasero	1
26	**Reparación de motor de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
26.9	Cambio de tensor de correa	1
26.10	Cambio correa de aire	1
26.13	Cambio correa de alternador	1

VLI/ar

Departamento de Transporte
Pettirossi y Capitán Figari
transporte@mec.gov.py
Tel: (595 21) 204.978
Asunción - Paraguay

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

31	**Mantenimiento y reparación de frenos Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
31.2	Rectificación de disco de freno	2
31.4	Cambio de cilindro de rueda	2
31.7	Rectificación de tambor	2
31.8	Cambio de pastilla de freno	1
31.9	Cambio cabo de freno de mano	1
31.10	Cambio de fibra de freno	2
33	**Reparación de suspensión de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
33.6	Cambio de buje elásticos	1
33.7	Cambio de bujes parrilla	4
33.8	Cambio de guardapolvo de homocinetica	1
33.9	Cambio de amortiguador	4
33.11	Cambio de ruleman de masa	4
33.13	Cambio de muñequin	2
33.14	Cambio de rotula	4
33.15	Cambio de bujes estabilizadores	2
33.16	Cambio de brasos bieletas	2
33.19	Reparación de cremallera	1
34	**Accesorios de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
34.5	Cambio de mecanismo de levanta vidrios eléctrico	1

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

P/A

Lic. Vidal López Irala
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Lucio Ucedo
Chofer

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

VLI/ar