Automotor

***Referencia:*** INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS ***Fecha:*** 18/06/2025

***Cliente:*** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

***Nº Orden:*** *302*

***Vehículo:*** MPATFS85JKT000750 ***Chapa:*** HFU 207 ***Kilometraje:*** 149.669

***Modelo:*** D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

| | |
|---|---|
| | |
| ● | Aceite reductora - Sistema de Caja o Transmisión - ISUZU D - MAX AÑO 2019 |
| ● | Aceite diferencial - Sistema de Caja o Transmisión - ISUZU D - MAX AÑO 2019 |
| ● | Mano de Obra - Sistema de Caja o Transmisión - ISUZU D - MAX AÑO 2019 |
| ● | Aceite de caja - Sistema de Caja o Transmisión - ISUZU D - MAX AÑO 2019 |
| | |

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

*Sr. Guillermo Bordón*
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

*Sr. Guillermo Bordón*
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

SENACSA Dpto. de Fiscalización del Parque Automotor

*Sr. Alcides Domecq C.*
Fiscalizador del Parque Automotor

HYUNDAI · HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT · Maserati · ISUZU · GEELY · AGRALE · REPSOL

Automotor

**Referencia:** INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS **Fecha:** 18/06/2025

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

**Nº Orden:** *302*

**Vehículo:** MPATFS85JKT000750 **Chapa:** HFU 207 **Kilometraje:** 149.669

**Modelo:** D – MAX **Marca:** ISUZU **Color:** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

| | |
|---|---|
| | |
| • | Focos semilla |
| • | Foco Busca huellas |
| | |
| | |

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

SENACSA Dpto. de Fiscalización de Mantenimiento y Seg. Automotor

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

HYUNDAI HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT Maserati ISUZU GEELY AGRALE REPSOL

Automotor

# ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 18 de Junio de 2.025

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

| TIPO | MARCA | CHAPA |
|---|---|---|
| Camioneta 4X4 | ISUZU | HFU 207 |

**POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO |
|---|---|
| | |
| 2 | Aceite reductora - Sistema de Caja o Transmisión - ISUZU D - MAX AÑO 2019 |
| 5 | Aceite diferencial - Sistema de Caja o Transmisión - ISUZU D - MAX AÑO 2019 |
| 2 | Mano de Obra - Sistema de Caja o Transmisión - ISUZU D - MAX AÑO 2019 |
| 9 | Aceite de caja - Sistema de Caja o Transmisión - ISUZU D - MAX AÑO 2019 |
| | |

Automotor S.A.
**Carlos Díaz**
Administración - Servicios
Automotor

S.E.N.A.C.S.A.
*Sr. Guillermo Bordón*
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

*Sr. Guillermo Bordón*
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

*Sr. Alcides Domeca C.*
Fiscalizador del Parque Automotor

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HYUNDAI · HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT · Maserati · ISUZU · GEELY · AGRALE · REPSOL

Automotor

# ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 18 de Junio de 2.025

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

| TIPO | MARCA | CHAPA |
|---|---|---|
| Camioneta 4X4 | ISUZU | HFU 207 |

**POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (Presupuesto adicional)**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO |
|---|---|
| | |
| | |
| 2 | Focos semilla |
| 2 | Foco Busca huellas |
| | |
| | |

Automotor S.A.
Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HYUNDAI HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT Maserati ISUZU GEELY AGRALE REPSOL

Ayda. Artigas 1921 centro de contacto@automotor.com.py 021 203 111 www.automotor.com.py Seguinc