NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

## INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

**Nº DE OT:** 3517

**CHASIS:** 93XXNKB8TJCH30661 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ922

**KM:** **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 29/01/2021

989

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe. (PRESUPUESTO ADICIONAL)

- ELECTROVENTILADOR A/A
- MOTOR MECANISMO LEVANTA VIDRIO DELANTERO LH
- MOTOR MECANISMO LEVANTA VIDRIO DELANTERO RH

P/A

.....

Asesor de Servicios

Asesor de Servicios

Dario Penayo

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

## INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

**Nº DE OT:** 3517

**CHASIS:** 93XXNKB8TJCH30661 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ922

**KM:** **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 29/01/2021

288

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- CAMBIO DE GAS ECOLOGICO
- REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

.....

P/A
Asesor de Servicios
Dario Penayo

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

## ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 29 de Enero de 2021

**PRESENTE**

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características: (PRESUPUESTO ADICIONAL)

| TIPO | MODELO | CHAPA |
|---|---|---|
| Camioneta | TRITON | EAJ922 289 |

Por los siguientes trabajos realizados

| Cantidad | Descripción del trabajo |
|---|---|
| 1 | ELECTROVENTILADOR A/A |
| 1 | MOTOR MECANISMO LEVANTA VIDRIO DELANTERO LH |
| 1 | MOTOR MECANISMO LEVANTA VIDRIO DELANTERO RH |

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

P/A
Asesor de Servicios
Dario Penayo

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

## ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 29 de Enero de 2021

**PRESENTE**

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

| TIPO | MODELO | CHAPA |
|---|---|---|
| Camioneta | TRITON | EAJ922 289 |

Por los siguientes trabajos realizados

| Cantidad | Descripción del trabajo |
|---|---|
| 1 | CAMBIO DE GAS ECOLOGICO |
| 1 | REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADA |

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.
Adriana Ferreira

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq
Fiscalizador del Parque Automotor