ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y RECEPCIÒN

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, reunidos, por una parte, el Jefe del Departamento de Salubridad e Higiene, Abog. German Casanova Lugo y el Administrador de Contratos, Arq. Ronny C. Pavón Zalazar, por otra parte, el señor Armando Perpetuo Marques Da Silva, por la empresa Mecánica San Juan, en virtud al Contrato N.° **05/2.024** - de "**Reparaciones de Vehículos"**, que suscriben la presente acta, han procedido a la verificación y prueba técnica – mecánica y Recepción de de los camiones señalados en la presente Acta y ejecutada de acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones en correspondencia con los ítems, acusan los resultados que se indican:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Informe Técnico
9	**REPARACION DE MOTOR DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624**		La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Salubridad e Higiene, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
9.1	Kits de motor completo	6	
9.2	Juego de junta de motor completo	6	
9.3	Juego de casquillo viela	6	
9.4	Bomba de aceite	6	
9.5	Bomba de agua	6	
10	**MANO DE OBRA DE REPARACION DEL MOTOR DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624**	**6**	
11	**REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624**		La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Salubridad e Higiene, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
11.1	Juego de crucetas del cardan	4	
11.2	Corona y piñon	4	
11.3	Juego de ruleman corona y piñon	4	
11.4	Juego de reten	4	
11.5	Planetaria	4	
12	**MANO DE OBRA DE REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624**	**4**	
13	**REPARACION DE CAJA DE CAMBIO DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624**		La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Salubridad e Higiene, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
13.1	Juego del embrague	3	
13.2	Ruleman del embrague	3	
13.3	Juego de junta	3	
13.4	Juego de cachorretes	3	
13.5	Juego de reten	3	
14	**MANO DE OBRA DE REPACION DE CAJA DE CAMBIO DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624**	**3**	

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARAGUAY

Arq. Ronny C. Pavón Zalazar
Administrador de Contratos

MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

15	**REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION Y CAJA COLECTORA DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624**		La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Salubridad e Higiene, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
15.1	Juego de reparo de pistones	4	
15.2	Magueras hidraulicas	4	
15.3	Juego de ruleman	4	
16	**MANO DE OBRA DE REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION Y CAJA COLECTORA DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624**	**4**	

Se deja constancia que, a la firma de la presente acta, queda bajo responsabilidad de los choferes de los vehículos y del Jefe del Departamento de Salubridad e Higiene, la correcta utilización de los camiones.

Así también, se hace constar que, ante cualquier error u omisión en la presente inspección, efectuaremos las eventuales correcciones o reparaciones cuando la contratante lo estime necesario.

De plena conformidad de las partes, se firma la presente acta en (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, con destino a cada una de ellas.

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARAGUAY

Arq. RONNY C. PAVON ZALAZAR
Administrador de Contratos

Abog. GERMAN CASANOVA LUGO
Jefe del Dpto. de Salubridad e Hig.

ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
Proveedor
MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511
Pedro Juan Caballero - Paraguay

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y RECEPCION

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, reunidos, por una parte, el Jefe del Departamento de Obras, Ing. Civil. Ygor Rojas y el Administrador de Contratos, Arq. Ronny C. Pavón Zalazar, por otra parte, el señor Armando Perpetuo Marques Da Silva, por la empresa Mecánica San Juan, en virtud al Contrato N.º **05/2.024** - de "**Reparaciones de Vehículos"**, que suscriben la presente acta, han procedido a la verificación y prueba técnica - mecánica y Recepción por parte de la Institución Municipal de los camiones señalados en la presente Acta y ejecutada de acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones en correspondencia con los ítems, acusan los resultados que se indican:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Informe Técnico
1	**REPARACION DE MOTOR DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624**		La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Obras, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
1.1	Kits de motor completo	6	
1.2	Juego de junta de motor completo	6	
1.3	Juego de casquillo viela	6	
1.4	Bomba de aceite	6	
1.5	Bomba de agua	6	
2	**MANO DE OBRA DE REPARACION DEL MOTOR DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624**	**6**	
3	**REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624**		La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Obras, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
3.1	Juego de crucetas del cardan	6	
3.2	Corona y piñón	6	
3.3	Juego ruleman de corona y piñon	6	
3.4	Juego de reten	6	
3.5	Planetarias	6	
4	**MANO DE OBRA DE REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624**	**6**	
5	**REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624**		La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Obras, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
5.1	Juego del embrague	6	
5.2	Ruleman del embrague	6	
5.3	Juego del junta	6	
5.4	Juego de sincronizado	6	
5.5	Juego de reten	6	
6	**MANO DE OBRA DE REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624**	**6**	

Arq. Ronny C. Pavon Zalazar
Administrador de Contratos

MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 097 - 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

7	**REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION Y CAJA VOLQUETE DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624**		La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Obras, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción.
7.1	Juego de reparo de pistones	6	
7.2	Magueras hidráulicas	6	
7.3	Juego de ruleman	6	
8	**MANO DE OBRA DE REPACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION Y CAJA VOLQUETE DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624**	**6**	

Se deja constancia que, a la firma de la presente acta, queda bajo responsabilidad de los choferes de los vehículos y del Jefe del Departamento de obras, la correcta utilización de los camiones.

Así también, se hace constar que, ante cualquier error u omisión en la presente inspección, efectuaremos las eventuales correcciones o reparaciones cuando la contratante lo estime necesario.

De plena conformidad de las partes, se firma la presente acta en (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, con destino a cada una de ellas.

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARAGUAY

Arq. RONNY C. PAVON ZALAZAR
Administrador de Contratos

Ing. Civil YGOR ENMANUEL ROJAS LOPEZ
Jefe del Dpto. de Obras

ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
Proveedor
MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 128867
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva