Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

Asunción, 24 de Marzo de 2022

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY/PUERTO CASADO

INFORME TECNICO DE ELEVADORES S/DESPERFECTOS DEL ASCENSOR

A la fecha se realizó la inspección de los ascensores ubicados en el Palacio de Justicia de Puerto Casado : Accesos "FUNCIONARIOS" Y "PUBLICO" , los cuales se detectaron inconvenientes en los siguientes componentes:

- Fuente operador de puerta AT120
- Contacto de puerta GS F
- Sensor magnético
- Contacto Limite

En dicha revisión al ascensor lado público , se obtuvo que se encuentra desgastado los sensores de reducción de velocidad , así como la puerta de cabina posee inconvenientes en abrir , esto debido a fallas en el fuente operador .
En lo que concierne al ascensor funcionarios se encuentra desgastado el límite final de carrera así como los contactos de puerta de piso.
Se recomienda el cambio de componentes citados más arriba de tal forma a salvaguardar la seguridad de las personas y de esta forma cumplir con los parámetros de seguridad que la Empresa garantiza a sus clientes .,
A continuación describimos la función de alguno de ellos..
El Sensor magnético es indispensable para saber detectar paradas y ubicación del ascensor,
El componente fuente operador de puerta le brinda señal a la misma para su apertura y cierre
El contacto de puerta y límite es indispensable para el buen funcionamiento de dicha puerta ya que se encargan de abrir y cerrar circuitos
Es decir todos los repuestos que deben ser cambiados son sumamente indispensables para el buen funcionamiento del ascensor.

ASTELEV ASCENSORES
SERGIO MIELDE
PROPIETARIO
0985 313.066