5

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: UNIDAD TACTICA POLICIAL

FECHA: 11/12/24 ORDEN DE SERVICIO Nº:05

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1	Juego de pastillas de freno delantero	1
3	Juego de Reparacion de mordaza de freno	2
5	Zapatas de frenos tras.	4
8	Bomba central de freno	1
10	Cambio de fluido de freno p/litros	2
13	Rectificacion de discos de freno	2
15	Rectificacion de tambores de fr tras	2
25	Perno de mordaza	4
40	Mano de Obra	1
41	Amortiguadores	2
42	Rotulas inferiores	2
43	Rotulas superiores	2
44	Bujes de parrilla superior	4
48	Buje estabilizador central	2
49	Bieleta Estabilizadora LH	1
50	Bieleta Estabilizadora RH	1
65	ruleman de maza delantera int	2
66	ruleman de maza delantera ext	2
67	reten de maza delantera	2
76	Mano de Obra	1
92	Correa de Alternador	1
99	Mano de Obra	1
139	Cremallera de direccion	1
140	Precap	2
141	Guardapolvo	2
142	Munequin	2
145	Bomba direccion hidraulica	1
147	Cambio de aceite de direccion hidraulica p/ litros	2
158	Alineacion y balanceo	1
159	Mano de Obra	1
175	Cambio de aceite de caja p/litros	5
181	Mano de Obra	1
182	Plato de presion	1
183	Disco	1
184	Cojinete de empuje	1
187	ruleman Piloto	1
190	Corona volante	1
195	Bomba auxiliar de embrague	1
198	Cambio Filtro de aceite	1
199	Cambio Filtro de Aire	1
200	Cambio Filtro de Combustible	1
201	Cambio de aceite motor p/ litros	8
202	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT105435
CHAPA Nº:	EAG 927
KILOMETRAJE	494 796

Mario Balbuena
Sub Oficial Mayor P.S.
Fiscalizador