MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Dirección de Obras y Fiscalización

Tel/fax: 073275250 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay

San Cosme y Damián 15 de febrero de 2.024

INFORME TÉCNICO

Proyecto: REPARACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO CALLE 2 – ID 423.889

Ubicación: CALLE COMUNIDAD CALLE 2 - SAN COSME Y DAMIÁN

Se remite certificado 2 de avance de obras con los siguientes rubros en ejecución

Vallado de obra h:1,50 m 100%

Demolición de Piso Existente 100%

Cartel de Obra 100%

Replanteo 100%

Contrapiso de Hormigón 100%

Piso de Baldosas Calcáreas 46%

Revoque Hidrofugo 74%

Certificado 1 Monto 45.851.502 Gs .....Avance 38,91 %

Certificado 2 Monto 67.377.562 Gs .....Avance 96,08 %

Se Remite este Informe a Intendencia para su Aprobación y posterior aprobación de Pago

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN Dirección de Obras y Fiscalización

.....

Diego Barberan

Dirección de Obras y Fiscalización

Archivo fotográfico

DIRECCIÓN DE OBRAS Y FISCALIZACIÓN
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN



MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Dirección de Obras y Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Dirección de Obras y Fiscalización

Tel/fax: 073275250 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Dirección de Obras y Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Dirección de Obras y Fiscalización