GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 15612008
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0007877

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE JUSTICIA
Fecha de emisión: 03/08/2022
Domicilio: RODRIGUEZ DE FRANCIA E EEUU
C.I. o RUC: 80001463 - 4
Fecha de inicio de traslado: 02/08/2022
Fecha estimada de término del traslado: 03/08/2022
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Dirección del punto de llegada RODRIGUEZ DE FRANCIA E EEUU
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta: FACTURA CREDITO
Comprobante de venta Nº 001-002 0013944
Nº de timbrado: 15378112
Fecha de expedición: 31/08/2022

Marca del vehículo: HYUNDAI SANTA FE
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BKJ146
úmero de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		HYUNDAI SANTA FE - CHAPA BKJ146
		75 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO HYUNDAI SANTAFE
	1	75.3 CAMBIO MUNEQUIN DIRECCION C/U
	1	75.4 MANO DE OBRA
	2	75.5 CAMBIO ROTULA INFERIOR C/U
	1	75.6 MANO DE OBRA
	4	75.7 CAMBIO BUJE PARILLA
	1	75.8 MANO DE OBRA
	2	75.9 CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO UNIVERSAL C/U
	1	75.10 MANO DE OBRA
	1	75.11 REPARACION CREMALLERA DIRECCION HIDRAULICA
	1	75.12 MANO DE OBRA
	2	75.21 CAMBIO BUJE CENTRAL Y LATERAL DE BARRA ESTABILIZADORA
	2	75.22 MANO DE OBRA
	2	75.27 CAMBIO PRECAT DE DIRECCION C/U
	1	75.28 MANO DE OBRA

MINISTERIO DE JUSTICIA – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – DPTO. TRANSPORTE – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Carlos Salazar
Jefe Interino Dpto. Transporte
Ministerio de Justicia

1842841

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [7.751 - 8.750] - 05/2022

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	MINISTERIO DE JUSTICIA
MODELO:	HYUNDAI SANTA FE
MOVIL:	-
FECHA:	03/08/22
CHAPA:	BKJ146
CHASIS:	KMHSU81XDDU68368
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15330

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 09/2022 - ID 412368
		71 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR HYUNDAI SANTA FE
8	UNIDAD	71.5 CAMBIO ACEITE MOTOR
1	UNIDAD	71.6 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	71.7 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	71.8 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	71.9 CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL
1	UNIDAD	71.10 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	71.11 CAMBIO ACEITE CAJA LITRO
1	UNIDAD	71.12 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	71.13 CAMBIO FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	71.14 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	71.15 CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	71.16 MANO DE OBRA
		75 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO HYUNDAI SANTAFE
1	UNIDAD	75.3 CAMBIO MUNEQUIN DIRECCION C/U
1	UNIDAD	75.4 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	75.5 CAMBIO ROTULA INFERIOR C/U
1	UNIDAD	75.6 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	75.7 CAMBIO BUJE PARILLA
1	UNIDAD	75.8 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	75.9 CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO UNIVERSAL C/U

MINISTERIO DE JUSTICIA · DPTO. TRANSPORTE · DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Carlos Zalazar
Jefe Interino Dpto. Transporte
Ministerio de Justicia

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80069240-6
Gladys Riquelme

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	MINISTERIO DE JUSTICIA
MODELO:	HYUNDAI SANTA FE
MOVIL:	-
FECHA:	03/08/22
CHAPA:	BKJ146
CHASIS:	KMHSU81XDDU68368
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15330

1	UNIDAD	75.10 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	75.11 REPARACION CREMALLERA DIRECCION HIDRAULICA
1	UNIDAD	75.12 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	75.21 CAMBIO BUJE CENTRAL Y LATERAL DE BARRA ESTABILIZADORA
1	UNIDAD	75.22 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	75.27 CAMBIO PRECAT DE DIRECCION C/U
1	UNIDAD	75.28 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6
Gladys Riquelme

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....
Carlos Zalazar
Jefe Interino Dpto. Transp
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA * DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * DPTO. TRANSPORTE * REPUBLICA DEL PARAGUAY

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com