NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 3363

CHASIS: 93XXNKB8TJCH30603 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ930

KM: **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 30/12/2020

286

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe. (PRESUPUESTO ADICIONAL)

- REFRIGERANTE (GALON)
- CEMENTO
- AGUA DESTILADA
- GUIA TENSOR
- CADENA
- GUIA TENSOR
- TENSOR HIDRAULICO
- ENGRANAJE SUPERIOR
- ENGRANAJE SUPERIOR

P/A

Asesor de Servicios

Asesor de Servicios

Dario Penayo

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 3363

CHASIS: 93XXNKB8TJCH30603 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ930

KM: **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 30/12/2020

286

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- REPARACION DE TURBO

.....

P/A

Asesor de Servicios

Asesor de Servicios

Dario Penayo

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 30 de Diciembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	TRITON	EAJ930 286.

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Reparación de turbo

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

P/A
Asesor de Servicios
Dario Penayo

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 30 de Diciembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características: (PRESUPUESTO ADICIONAL)

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	TRITON 286	EAJ930

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	REFRIGERANTE (GALON)
1	CEMENTO
3	AGUA DESTILADA
1	GUIA TENSOR
1	CADENA
1	GUIA TENSOR
1	TENSOR HIDRAULICO
1	ENGRANAJE SUPERIOR
1	INGRANAJE INFERIOR

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.
Adriana Ferreira

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Talle
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor