162 84

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16534320
Fecha Inicio Vigencia: 11/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0010667

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Fecha de emisión: 30/07/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227 — C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 10/07/2024 — Fecha estimada de término del traslado: 30/07/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
Ciudad: — Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS — Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº — Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD193
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL — RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD193
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	25.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	25.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	25.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	25.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
	2	25.10 REFRIGERANTE PARA RADIADOR
		26 REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	4	26.6 CAMBIO DE VALVULAS
	1	26.16 REPARACION DE RADIADOR
	1	26.21 CAMBIO TAPA RADIADOR
	1	26.25 CAMBIO JUNTAS
	1	26.29 REPARACIÓN DE INYECCION ELECTRONICA DIESEL
	4	26.33 REPARACIÓN DE PICO INYECTOR DIESEL
	1	26.44 CAMBIO DE CAÑO METAL DE TAPA DEL BLOCK MOTOR
	1	26.46 CEPILLADO DE TAPA MOTOR

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

Benjamin Barreto
Firma — Aclaración de Firma — RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [9.751 - 10.750] - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ACTA DE RECEPCION N° 84.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los **treinta** días del mes de **julio** del año dos mil **veinticuatro**, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Benjamín Barreto**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils***, en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Mantenimiento y reparación de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 162- Nota de Remisión: 001-002-0010667
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax BHD 193.- Asignado a: Dir. Gral. de Formación Profesional del Educador.
Km. De Entrada: 325.542.- Km. Próximo mantenimiento: 330.542.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
25	*MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
25.1	Cambio de Filtro de Aire	1
25.2	Cambio de Filtro de Aceite	1
25.3	Cambio de Filtro de Combustible	1
25.4	Cambio de aceite motor	1
25.10	Refrigerante para radiador	2
26	*REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
26.6	Cambio de válvulas	4
26.16	Reparación de radiador	1
26.21	Cambio tapa radiador	1
26.25	Cambio de juntas	1
26.29	Reparación de inyección electrónica diesel	1
26.33	Reparación de pico inyector diesel	4
26.44	Cambio de caño metal de tapa del block motor	1
26.46	Cepillado de tapa motor	1

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Benjamín Barreto
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos López
Mecánico

Alcides Samudio
Chofer

Elaborado por: Anghi Rey Revisado por: Benjamín Barreto