JACK FACK S.R.L.

INFORME TECNICO

Nº 0000551

CLIENTE: HOSPITAL DE CLINICAS	EQUIPO: TOMOGRAFO
CIUDAD: SAN LORENZO	MARCA: CANON
UBICACIÓN:	MODELO: TSX-303B
SERVICIO: TOMOGRAFIA	SERIE: 5CA1922048
Motivo de la atención: MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

NOMBRE DEL TECNICO: Ing. Walter Vazquez

FECHA	HORARIO		TOTAL DE HORA/TRAB.	FECHA	HORARIO		TOTAL DE HORA/VIAJE
	INICIO	TERMINO			SALIDA	LLEGADA	
12/12/22	08:00	14:00	6 H				

SERVICIO REALIZADO

1. Verificacion del Intercambiador de Calor.
2. Verificacion de Ventiladores HFG.
3. Comprobacion del funcionamiento de Interruptores automaticos.
4. Comprobacion de los pernos de anclaje.
5. Comprobacion de fugas de refrigerante de Rayos-t.
6. Comprobacion de Accion del tubo de Rayos-t.
7. Comprobacion de los cables de alta tension.
8. Comprobacion de las conexiones del cable y del conector.
9. Comprobacion de las regletas de bornes de entrada 200V
10. Comprobacion de los pernos de anclaje.
11. Limpieza del filtro del Intercambiador de calor
12. Limpieza de la ventana del DAS.
13. Extraccion y limpieza de placa base y control del cepillo
14. Limpieza de materiales desgastados (cristales)
15. Aplicacion de la grasa al cojinete principal.

PIEZAS REQUERIDAS	OBSERVACIONES

SITUACIÓN DEL EQUIPO — OPERATIVO [X] — NO OPERATIVO [ ]

TECNICO RESPONSABLE	SERVICIO	ELECTROMEDICINA
Ing. Walter Vázquez Asistencia Técnico JACK FACK S.R.L.	Osmar Ariana Coordinador de Electromedicina	
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO

ACK
FACK S.R.L.

INFORME TECNICO

Nº 0000552

CLIENTE: HOSPITAL DE CLINICAS	EQUIPO: TOMOGRAFO
CIUDAD: SAN LORENZO	MARCA: CANON
UBICACIÓN:	MODELO: TSX-303B
SERVICIO: TOMOGRAFIA	SERIE: 5CA192048
Motivo de la atención: MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

NOMBRE DEL TECNICO: Ing. Walter Vazquez

FECHA	HORARIO INICIO	HORARIO TERMINO	TOTAL DE HORA/TRAB.	FECHA	HORARIO SALIDA	HORARIO LLEGADA	TOTAL DE HORA/VIAJE
12/12/22	08:00	14:00	6H.				

SERVICIO REALIZADO

16. Comprobacion de funcionamiento de los ventiladores de portico.
17. Comprobacion de sonidos anormales y fugas de aceite del cilindro de freno.
18. Limpieza de la ventana del proyector externo y el anillo
19. Comprobacion del estado del montaje del anillo
20. Comprobacion de interferencia en el portico
21. Limpieza de los rieles de movimiento vertical.
22. Limpieza de los rieles de movimiento horizontal
23. Comprobacion de sonidos anormales durante el movimiento del Sofa (Superior e inferior)
24. Comprobacion de las piezas de apriete
25. Comprobacion de donde cables internos camilla.
26. Comprobacion de fuente CC
27. Comprobacion de operacion Libre.
28. Comprobacion de liquidacion de cualquier tipo.
29. Comprobacion de accesorios de Sofa
30. Comprobacion de Boton de emergencia Consola
31. Comprobacion de Boton de emergencia portico.

PIEZAS REQUERIDAS	OBSERVACIONES

SITUACIÓN DEL EQUIPO — OPERATIVO [X] — NO OPERATIVO [ ]

TECNICO RESPONSABLE FIRMA Y SELLO

Ing. Walter Vázquez
Servicio Tecnico
JACK FACK S.R.L.

SERVICIO FIRMA Y SELLO — Alberto Villalba

ELECTROMEDICINA FIRMA Y SELLO — Osmar Arana, Coordinador de Electromedicina, C.I. 2.975.783

LA REPUBLICA S.R.L. - RUC 80005942-5 - Mandiyú 277 c/ Chile - Telefax: 491 067

Gómez de Castro 238 c/ Guido Spano
Tels.: (595 21) 600 865 - 612 313
Fax: (595 21) 612 314
Asunción - Paraguay

RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR — Decano FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS — FIRMA POR LA ENTIDAD

Todos los espacios del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.