CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

NOTA DE PRESUPUESTO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE CRIMEN ORGANIZADO			
FECHA:	16/10/2023	ORDEN DE RECEPCION Nº:012/2023		
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2	115.881	231.762
1.40	Mano de Obra	1	50.000	50.000
6.30	Filtro de aceite	1	323.060	323.060
6.31	Filtro de Aire	1	303.789	303.789
6.32	Filtro de Combustible	2	326.460	652.920
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8	42.495	339.960
6.60	Mano de Obra	1	50.000	50.000
8.1	Cremallera de direcci?n	1	6.821.424	6.821.424
8.7	Bomba direcci?n hidr?ulica	1	3.066.105	3.066.105
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1	42.495	42.495
8.20	Alineaci?n y balanceo	1	131.714	131.714
8.21	Mano de Obra	1	50.000	50.000
				12.063.229
CAMIONETA	ISUZU DMAX			
CHASIS Nº:	MPATFS85JLT000042			
CHAPA Nº:	AABZ 226			
KILOMETRAJE	137 563			

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecáni

LENNY DANEI
ACTIVIDAD Comisario Principal MCP
TESORERIA Tesorero Actividad 05

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

FICHA DE CONTROL DEL VEHICULO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE CRIMEN ORGANIZADO	
FECHA:	16/10/2023	ORDEN DE RECEPCION Nº:012/2023
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.40	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de direcci?n	1
8.7	Bomba direcci?n hidr?ulica	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85JLT000042
CHAPA Nº:	AABZ 226
KILOMETRAJE	137 563

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánic

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE CRIMEN ORGANIZADO	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:012/2023
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.40	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de direcci?n	1
8.7	Bomba direcci?n hidr?ulica	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85JLT000042
CHAPA Nº:	AABZ 226
KILOMETRAJE	137 563

- CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Repuestos

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional